

وزارة الثقافة  
مديريّة الرعاية العلميّة العامة  
مكتبة الشّباب والبيئة العراقيّة

سلامة لعشن  
في  
مخبر مركز الرعاية العلمية

الدكتور  
حكمة جميل  
أستاذ الطب البشري السادس  
جامعة بغداد / فرع طب بيجان

١٩٨٥

وزارة الشباب  
مديرية الرعاية العلمية العامة  
مكتب الشباب والبيئة العراقي

سلامة العمل  
في  
مختبرات مراكز الرعاية العلمية

الدكتور  
حكمت جحيل  
أستاذ الطب المهني المساعد  
كلية الطب - فرع طب المجتمع - جامعة بغداد  
M.B., Ch. B., D.V.D., F.P.C., D.I.H., M.Sc., Ph. D., A.F.O.M., F.F.O.M (RCPI)

١٩٨٥

## مقدمة :

انطلاقاً من مبدأ كون الإنسان هدف وغاية حكومتنا الوطنية جاء اهتمام قيادة ثورة ١٧ - ٣٠ تصور المجيدة بصحة وسلامة الشعب العراقي بكل شرائحه، ولما كانت شريحة الشباب تشكل أحد الأركان الأساسية في بناء حضارة العراق فان قيادة وزارة الشباب اعطت لهذا الموضوع أهمية خاصة وقررت ادخال مفاهيم الصحة والسلامة المهنية لcadar الهداية العلمية المنشورة في عموم القطر وذلك لتثقيف الشباب عن ماهية المخاطر المحتمل حدوثها في المختبرات التي يمارس الشباب نشاطهم العلمي فيها وكذلك ماهية طرق الوقاية من هذه المخاطر اضافة لتزويدهم بمعلومات عامة عن ماهية المخاطر المحتمل حدوثها نتيجة العوامل الطبيعية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية والنفسية أثناء ممارسة العمل وطرق الوقاية منها خاصة بعدم اشارات اليه كثير من المراجع عن وقوع مآسي «حوادث او اصابات» في مراكز التدريب وموقع العمل بسبب جهل الافراد بقواعد الصحة والسلامة الواجب اتباعها او بسبب الاهمال وعدم الحذر أثناء التدريب او العمل سواء منهم شخصياً او بسبب غيرهم من الافراد.

لذا نأمل ان يساهم كتابنا هذا في درء الخطير عن الشباب من خلال غرس مفاهيم الصحة والسلامة أثناء ممارستهم الهداية العلمية في المختبر وتتصبّع هذه المفاهيم غرزاً يليق بهم لكي يكتسبوا من ممارستها مستقبلاً في العمل .  
وفي الختام نقدم بجزيل الشكر لمعدى ومؤلفي مراجع هذا الكراس لأن كتبهم كانت خيراً عون لنا ونأمل ان تكون قد وفقنا لما فيه خير الأمة والوطن .

الدكتور  
حكمت جميل

## الباب الاول

### الفصل الاول

#### مفهوم الصحة والسلامة المهنية

ان التدريب على الاداء السليم في استخدام الالات المختلفة يتطلب المعرفة الشاملة بعوامل المخاطر العامة مع الاعلام بطرق الوقاية منها وهذه هي اسس الصحة والسلامة التي تؤمن باهميتها وعلاقتها برفع الكفاءة الانتاجية وحفظ القوى العاملة في مختلف مراكز التدريب وموقع العمل، الامر الذي دعى الدول التي ترعى شعوبها ان تهتم كثيراً بالبيئة التي يمارس فيها الفرد نشاطه سواء كان ذلك اثناء العمل او خارجه اطلاقاً من مبدأ الحفاظ على صحة وسلامة الفرد باعتبار الانسان هو الاساس في بناء المجتمع.

لقد جاء هذا الاهتمام من قبل الدول نتيجة عوامل متعددة منها زيادة نسبة الاصابات بين الافراد في موقع العمل وخارجها «مثل حوادث الطرق واصابات الطلبة والشباب في المدارس والنوادي الرياضية وورش التدريب» وظهور امراض لها علاقة بالعمل الذي يمارسه الفرد، كما ان دخول التكنولوجيا الحديثة في مختلف علوم الحياة جعل احتفال تعرض الافراد لمخاطر متعددة سواء بسبب التعامل مع التكنولوجيا نفسها او بسبب ما تفرزه العملية الصناعية او الانتاجية او التجريبية من مواد ضارة بصحة الانسان نتيجة استخدامها لمحظوظ المسواد وخاصة الكيميائية منها، علماً ان مخاطر المهن كانت معروفة منذ القدم حيث ذكر جالينوس ما بين ١٥٠ - ٢٠٠ ميلادية انه قام بزيارة الى مناجم النحاس بفترص وكاد يفقد حياته فيها بسبب شدة ابخرة النحاس ودخانه المتقطير، وقد وصف في زيارته هذه سلوك الافراد اذاء تعرضهم لخطورة ادخنة ذلك المنجم بقوله «كانوا يركضون باقصى سرعة وهم يحملون النحاس المنصهر، كي لا يدركهم الموت اختناقًا داخل المنجم»، كما اشار

- ١ - ايجاد علاقة جيدة بين الفرد ومسؤوله المباشر.
- ٢ - ايجاد علاقة جيدة بين الفرد وزملاءه في العمل.
- ٣ - تأمين بيئة عمل بعيدة عن كل المخاطر.
- ٤ - تأمين آلة او ماكينة او منضدة ملائمة لعمل الفرد من جميع الوجوه شرط ان لا تتعبه او تنهك قواه.

إن تأمين مثل هذه الظروف للفرد في موقع التدريب او العمل ستزيد من طاقته الانتاجية او بالآخر ستتمكنه من اعطاء طاقته الكاملة في العمل اضافة لوقايته من احتمالات التعرض للحوادث او الامراض الناتجة بسبب العمل.

ان مفهوم الصحة والسلامة المهنية يمكن ان ينافس من زاويتين، تكون الصحة المهنية، ترعاى اساسا من قبل اطباء متخصصين بالطب المهني يعاونهم في ذلك باقى الاختصاصات، اما السلامة المهنية، فترعى من قبل اخصاصي سلامة المهنية والذي يمكن ان يكون طبيبا او مهندسا او خريجا لاحذ فروع علوم الحياة او متخصصا بعد الثانوية بالسلامة المهنية، ومع هذا فتحقيق الصحة والسلامة في اي موقع يتطلب تعاون مختلف الاختصاصات من اجل تحقيق اهداف الصحة والسلامة المهنية.

**فالصحة المهنية** تهدف الى دراسة احتياجات المهن وتحديد المعايير والدينية والصحية التي تلزمها ونوع الافراد الذين تجدهم عندهم هذه الاحتياجات والمواصفات، فهناك مهن تحتاج الى قوة البصر كالنقاشين فضعف البصر لا يصلحون، وهناك مهن تحتاج الى حساسية عالية في شم الروائح وتميزها مثل خبراء صنع الروائح، فالضعف في هذه الحساسية لا يصلحون، وكذلك توجد العاب تحتاج الى لياقة وعمر معين مثل العاب الجمناستيك ورقص البالية، فذوي الاجسام البدائية والكبيرة في السن لا يصلحون، ولهذا فالصحة المهنية تبحث عن الاستعدادات الجسمانية الالزامية لكل عمل في اولى وعيادة عن المخاطر وعليه وضعت اسس جديدة في تأمين طفوف عمل صحية وعيادة عن المخاطر وعليه وضعت اسس جديدة في تأمين صحة للعمل اولا وكيفية اختيار الفرد للعمل من اجل ضمان صحة وسلامة المهن والحصول على انتاجية عالية وهذه الاسس هي :

في تقريره الى تعرض الطالب لادخنة الشعوو الدهنية اثناء استذكارهم على اضوانها ليلا.

وتشير المراجع على ان العلاقة بين المهنة وصحة الفرد ظهرت منذ قديم الزمان حين قتل اول جندي في ساحة الحرب ووقع اول صياد ضحية بيد فريسته، اما اول ظاهرة وقائية من مخاطر العمل فقد ظهرت في القرن الثاني في عهد الرومان والاغريق عندما لوحظ ان عمال المناجم يضعون القنة على أفواههم ومناخهم لمنع استنشاق الاتربة، اما اول كتاب عن السلامة اثناء العمل فقد ظهر في القرن الخامس عشر للعالم الالماني جورج اجريكولا ولكن في اواخر القرن السادس عشر دوى صوت الطبيب الايطالي «رامازيني» الذي لقب بحق ابوه�اط القطب المهني وذلك لكتابه الموسوم «الامراض التي يصاب بها الانسان وعلانها بعمله» الذي كتبه عن الامراض الخاصة التي لها علاقة بشؤون الصناعة والزراعة.

ان التطور الحقيقي لمفهوم علاقة العمل بصحة الانسان تعود الى الفترة التاسع عشر اي منذ بدا الثورة الصناعية في اوروبا، حيث صدر اول قانون للصحة وظروف العمل في انكلترا عام ١٨٠٢، تبع ذلك صدور قوانين متسالية في دول مختلفة من العالم تهدف جديما الى تحصين بيئة العمل بما يخدم صحة وسلامة العاملين، اما عام ١٨٩٨ فقد شهد صدور اول قانون يتضمن تأسيس مقتني تراقب ظروف العمل وكان ذلك في انكلترا، وقد شغل اول منصب فيها الطبيب توماس موريس، ان الحرب العالمية الثانية ولدت ظروف جديدة لتطوير الصحة والسلامة المهنية بسبب قلة الابيدين وكثرة العازجين بوجود علاقة بين الفرد واهميته في بناء المجتمع خاصة بعد ان اقتنع المسؤولون بوجود علاقة بين العمل وانتاجية الفرد، حيث اشار ذوو الاختصاص على ان انتاجية الفرد تتضاعف توفر ظروف عمل صحية وعيادة عن المخاطر وعليه وضعت اسس جديدة في تأمين صحة للعمل اولا وكيفية اختيار الفرد للعمل من اجل ضمان صحة وسلامة المهن والحصول على انتاجية عالية وهذه الاسس هي :

تعليمات الصحة والسلامة في المختبرات وباقي اقسام المركز لحين اعتماد مسؤول سلامة مهنية متخصص في كل مركز.

من هذا ندرك ان السلامة المهنية تهدف بالاساس الى منع الحوادث ولهذا نرى تبني كثيرا من التخصصيات العلمية فكرة جمعيات لمنع حوادث العمل حيث تشير المراجع على ان اقدم منظمة تأسست عام ١٨٦٧ م في باريس باسم جمعية ملهوس لمنع الحوادث تبعتها جمعيات مماثلة في كل من بلجيكا (عام ١٨٩٠ م) وإيطاليا (عام ١٨٩٤ م) والسويد (عام ١٩٥٠ م) وبريطانيا (عام ١٩١٣ م) واستراليا (عام ١٩٢٧ م) واليابان (عام ١٩٢٨ م) والهند (عام ١٩٣١ م) وكوبا (عام ١٩٣٦ م) وغيرها من دول العالم.

نعود فنقول ان تحقيق خدمات الصحة والسلامة في اي مركز او موقع يعتمد على مشاركة اطراف ثلاثة هم: الادارة وممثلو الافراد والدولة. حيث ان الادارة تنظر الى الصحة والسلامة المهنية نظرة اقتصادية، مما يتطلب وضع خطة علمية بهدف تبيان كون الاموال التي تصرف على برامج الصحة والسلامة ينعكس اثرها في زيادة الانتاج سواء بتقليل الحوادث او الوقت الفائض بسبب الاجازات المرضية او برفع الكفاءة الانتاجية للفرد نتيجة استمراره بالعمل دون تعرضه لحادث عمل او مرض مهني.اما ممثلو الافراد «دور المنظمات» فينظرون الى الصحة والسلامة المهنية نظرة اجتماعية لأنهم لا يريدون ان يصاب اي فرد بحادث يؤدي الى وفاته او عجزه بسبب العمل او التدريب. في حين الدولة تنظر الى الصحة والسلامة المهنية نظرة موازنة، تجمع بين النظرة الاقتصادية والنظرة الاجتماعية، لانها مسؤولة عن الحفاظ على صحة الافراد والممتلكات في آن واحد، ولهذا يعتبر دور الدولة في رفع المستوى الصحي وتوفير مستلزمات السلامة من اهم الادوار وذلك عن طريق:

- ١- اصدار القوانين والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية.
- ٢- مراقبة تنفيذ تطبيق هذه القوانين والتعليمات من قبل الادارات والافراد ومحاسبة المقصرين بذلك

وفي عراق ثورة ١٧ - ٣٠ تموز المجيدة نرى حصول توسيع هام وكبير في عملية الصناع واستخدام التكنولوجيا في مختلف الاشطة الاقتصادية ورغم التطور الكبير

نظرا للمخاطر التي تحبط بهم والتي قد يتضرر الفرد اثناء قيامه بالعمل، حيث كلنا نعلم ان مراكز التدريب او العمل كافة مكثفة بمختلف المعدات والمكائن والآلات ومواد كيميائية وابخرة وغازات وغيرها من المواد التي قد تؤثر على صحة الفرد. لقد تم الاتفاق بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية على تعريف الصحة المهنية على انها «المحافظة على ادامة صحة الفرد جسمياً وعقلياً واجتماعياً داخل موقع عمله وذلك باتباع الاسس الصحية والروقانية الالزمة والكافية لمنع انتشار صحنه بسبب ظروف العمل وسواء كان هذا الانحراف مرضياً - نتيجة التعرض للسبابات المرضية داخل العمل - او انتاجاً من حدوث اصابات العمل، ان افضل طريقة لتحقيق تلك الغاية هي وضع الفرد المناسب في المكان المناسب له آخرين ينظرون الاعتبار القابلية الجسمانية والمقابلة للفرد. من هذا نرى ان الصحة المهنية هي الاساس الذي يقوم عليه اي عمل ناجح، ففيه حماية لحياة المواطن وصحته وفيه ايضاً حماية للإنتاج وثروة الوطن.

اما السلامة المهنية فيقصد بها:

- ١- المحافظة على مقومات الاتraction الشربة من الاصابات الناجمة عن مخاطر العمل وذلك بمنع تعرض الافراد للحوادث والاصابات والامراض المهنية.
  - ٢- المحافظة على مقومات الاتraction العادلة وذلك بحماية الاجهزه ومواد الانتاج من التلف والقضاء نتيجة الحوادث.
  - ٣- تأمين الاحتياطات الالازمه لتأمين بيئة سليمة تحقق الوقاية من المخاطر للعاملين فيها.
  - ٤- رفع الكفاءة الانتاجية للافراد في مواقع التدريب او العمل وذلك عن طريق الحد من الحوادث المحتمل وقوعها.
- ان تحقيق ذلك يتطلب: (أ) التخطيط العلمي الهدف: ونقصد به وضع تصاميم السلامة في تصاميم البناء عند اقامة اي مركز تدريبي، اما في حالة كورس المركز فائماً فيجب ايجاد افضل السبل لمنع الخطأ عن الشباب اثناء تدريسيهم في المركز. (ب) وجود التعليمات: ونقصد بذلك قيام مدراء المراكز باصدار تعليمات الصحة والسلامة للطلبة والشباب العاملين والمتدربين في المراكز بهدف الالتزام + حرفياً. (ج) المراقبة والتنفيذ: ونقصد بذلك تحمل المشرفين مسؤولية مراقبة تنفيذ

الـلي رافق ذلك في الـاجهزـة الـادارـية والـفـيـنة المـتـحـصـصـة فـي مـخـلـفـ الـاـشـطـة  
الـاـقـتصـادـيـة بـما يـخـص جـهاـز الصـحة وـالـسـلـامـة الـمـهـنـيـة بـشـكـل خـاصـ الاـنـطـمحـ  
ادـخـال مـادـة الصـحة وـالـسـلـامـة الـمـهـنـيـة فـي مـاهـيـة التـعـلـيم وـمـراـكـز التـدـرـب عـامـة وـاعـتـارـاـ  
منـ الـمـرـجـلـة الـاـبـدـالـيـة وـاـنـتـهـاءـ فـي الـمـرـجـلـة الـجـامـعـةـ، حـيثـ انـ تـدـرـبـ الطـلـبـةـ فـي  
الـمـرـجـلـة الـاـبـدـالـيـةـ، عـلـى سـيـلـ المـثالـ، عـنـ مـخـاطـرـ اللـعـبـ فـيـ الطـرـيقـ وـكـيفـيـةـ عـبـورـ  
الـشـارـعـ وـمـاـهـيـ مـخـاطـرـ اللـعـبـ اوـالـعـبـثـ فـيـ الـاجـهزـةـ الـكـهـرـبـاـئـيـةـ اوـالـعـازـيـةـ اوـكـيـفـيـةـ  
صـيـانـةـ الدـرـاجـةـ الـهـوـاـئـيـةـ، كـلـ ذـلـكـ سـيـاـمـهـ فـيـ غـرـسـ مـقـاهـيـ الصـحـةـ وـالـسـلـامـةـ عـنـ  
الـطـالـبـ وـتـصـحـ قـوـاعـدـ عـامـةـ يـحـتـذـيـ بـهـاـ فـيـ حـيـاتـهـ الـعـمـلـةـ مـسـقـبـلاـ.

## الفصل الثاني

### المخاطر المهنية وطرق الوقاية منها

نـقصـدـ بـالـمـهـنـةـ كـلـ عـمـلـ يـزاـولـهـ الفـردـ وـيـؤـديـ إـلـىـ مـتـرـجـ مـذـعـقـ نـفعـ عـامـ اوـخـاصـ  
وـهـنـاكـ اـمـلـةـ كـثـيرـةـ، فـالـطـيـبـ وـالـمـهـنـدـسـ وـالـكـيـمـيـاـئـيـ وـالـمـدـرـسـ وـالـطـالـبـ وـلـاعـبـ الـكـرـةـ  
وـالـطـيـلـارـ وـعـاـمـلـ النـجـارـةـ وـعـاـمـلـ الزـرـاعـةـ وـرـوـيـةـ الـبـيـتـ وـالـهـاوـيـ فـيـ الـعـمـلـ اوـالـتـدـرـبـ فـيـ  
اـحـدـ مـراـكـزـ الرـعـائـةـ الـعـلـمـيـةـ وـالـىـ غـيرـ ذـلـكـ مـنـ الـعـمـالـ يـعـتـرـفـ جـمـيعـهـمـ مـنـ اـصـحـابـ  
الـمـهـنـ. اـذـ المـهـنـ مـتـعـدـدـةـ وـمـعـ هـذـاـ فـلـاـ تـخـلـوـهـنـهـ مـنـ مـخـاطـرـ، وـلـكـ هـنـاكـ مـخـاطـرـ  
مـشـرـكـةـ بـيـنـ مـعـظـمـ الـمـهـنـ رـغـمـ بـقـاءـ الـخـصـوصـيـةـ فـيـ الـمـخـاطـرـ عـنـدـ درـاسـةـ كـلـ مـهـنـةـ عـلـىـ  
اـنـفـرـادـ، مـنـ جـهـةـ اـخـرـىـ هـنـاكـ طـرـقـ عـامـةـ وـخـاصـةـ لـلـوـقـاـيـةـ مـنـ مـنـهـ مـخـاطـرـ، فـمـثـلاـ  
يـمـكـنـ الـحدـ مـنـ حـوـادـثـ وـاصـابـاتـ الـعـمـلـ وـمـنـ الـاـمـرـاـضـ النـاتـجـةـ بـسـبـبـ الـعـمـلـ خـاصـةـ  
اـذـ عـلـمـنـاـ اـنـ لـلـحـوـادـثـ اـسـبـابـ كـثـيرـةـ مـنـهـاـ بـشـرـيـةـ وـاـخـرـىـ تـرـجـعـ إـلـىـ بـيـةـ الـعـمـلـ اوـالـآـلـةـ،  
الـاـسـبـابـ الـبـشـرـيـةـ لـلـحـوـادـثـ تـرـجـعـ إـلـىـ الـشـخـصـ نـفـسـهـ كـالـعـمرـ، وـالـخـرـبةـ وـالـحـالـةـ  
الـصـحـيـةـ الـعـامـةـ وـالـحـالـةـ الـفـيـسـيـةـ وـالـذـكـاءـ وـالـتـعـبـ وـالـإـرـاهـقـ وـالـأـهـمـالـ وـالـأـدـمـانـ عـلـىـ  
الـكـحـولـ إـلـىـ غـيرـ ذـلـكـ مـنـ اـمـورـ، اـمـاـ الـاـسـبـابـ الـأـخـرـىـ لـلـحـوـادـثـ «ـغـيرـ الـشـرـيـةـ»ـ فـيـ  
عـلـىـ اـسـلقـاـتـ تـمـدـدـ لـلـظـرـوفـ بـيـةـ الـعـمـلـ كـالـاضـاءـةـ وـالـضـوـءـ وـغـيرـهـاـ وـكـذـلـكـ إـلـىـ الـجـهـةـ  
الـعـمـلـ وـمـعـدـاتـهـ، اـمـاـ الـأـثارـ السـلـبـيـةـ الـمـتـرـبـةـ مـنـ الـحـوـادـثـ فـقـدـ تـقـعـ عـلـىـ الـفـرـدـ نـفـسـهـ اوـ  
نـوـكـدـ لـلـفـرـدـ بـأـنـ مـارـاسـةـ الـعـلـمـ وـيـغـضـنـ الـنـظـرـ عـنـ نوعـ الـعـلـمـ يـمـكـنـ اـنـ هـذـاـ يـمـكـنـ اـنـ  
اـيـ اـثـرـ سـلـبـيـ علىـ صـحـةـ الـفـرـدـ اـذـ عـمـلـ فـيـ بـيـةـ سـلـيـمـةـ وـاتـبعـ تـعـلـيمـاتـ الـعـلـمـ السـلـيـمـ.  
وـتـعـلـيمـاتـ الـصـحـةـ وـالـسـلـامـةـ فـيـ الـعـمـلـ.

**آ- الاستبدال :** يقصد به استبدال المواد الخطرة بأخرى أقل خطورة أو غير خطورة على صحة الفرد، وهذا ما تتحقق فعلاً عندما استبدل السفور الأبيض السام بالسفور الأحمر غير السام في صناعة الثقاب، إلا أن هذا قد لا يتحقق في كثير من الصناعات لصعوبة إيجاد البديل، مما يتطلب اتباع طرق أخرى في وقاية الأفراد من مخاطر المواد الضارة بالصحة.

**ب- الاقفال :** يقصد به إجراء التجربة أو العملية الصناعية في جهاز مغلق بحيث لا ينفذ منه مواد ضارة بصحة الإنسان.

**ج- العزل :** يقصد به عزل التجربة أو العملية الصناعية التي تحمل خطورة على عموم الأفراد العاملين في القسم يمكنه إضافة عدم انتقال الخطير إلى عموم الأفراد وحصر ذلك الخطير على أقل عدد ممكن من الأفراد شريطة تأمين الوقاية لهم.

**د- التشنيل الميكانيكي أو الآلي :** يقصد به إحلال الآلة بدلاً من الإنسان كلما كان ذلك ممكناً في موقع العمل، وذلك لضمان تقليل اوراق الخطير على الفرد خاصة عند التعامل بمواد ضارة جداً كالمواد المشعة أو عند رفع المواد الثقيلة وذلك باستخدام الرافعات الشوكية بدلاً من تكليف الأفراد في حمل ونقل المواد ذات الأوزان الكبيرة والثقيلة.

**هـ - الترتيب :** تستخدم هذه الطريقة لمنع تصاعد الاتية الضارة إلى بيئة العمل مثل عمليات الحفر.

**وـ - الساجبات الماصة :** تستخدم هذه الطريقة في الموقع أو التجارب التي تنتفع منها مواد ضارة بصحة الإنسان اضافة إلى استخدام الساجبات العامة في بيئة العمل حيث يجب وضع هذه الساجبات «الساجبات الماصة» عند مصدر انبعاث المواد الضارة شرط أن يكون مستوىها أوطأً من مستوى الفرد المشرف على التجربة كما يجب أن يلاحظ أسلوب تصريفها بحيث لا يحدث ضرر على باقي الأفراد سواء في أقسام أخرى أو من هم خارج المركز.

**زـ - فحص بيئة العمل :** إن إجراء القياسات الدورية للمواد المحتمل وجودها في بيئة العمل والتي تعتبر ضارة بصحة الإنسان تعتبر من أهم الطرق الهندسية في وقاية الأفراد من مخاطر العمل شرط أن يتم استخدام الأجهزة المناسبة في قياس مثل هذه المواد.

لقد صفت المخاطر المهنية إلى خمسة أصناف رئيسية وحسب العوامل المسببة لها وهي : العوامل الطبيعية، العوامل الكيميائية، العوامل الميكانيكية، العوامل الحياتية والعوامل النفسية. إن كل صفت من هذه الأصناف قسم إلى عدة إجراء وسوف تناقشها تباعاً وبعد عرض طرق الوقاية العامة من المخاطر لأن ذلك يساعد الطالب عند اطلاعه على مخاطر المهن .

طرق الوقاية العامة إن جميع الأمراض الناتجة بسبب العمل يمكن من وقوعها، أما الحرواث وأصابات العمل فمن الممكن تطبيقها لضمان عدم تعرض الوقاية من مخاطر المهن، هناك طرق متعددة يمكن تطبيقها لضمان عدم تعرض الأفراد لمخاطر المهمة وهذه الطرق هي :

**١- طرق الوقاية الطبية وتشمل :**  
آ- الفحص الطبي الابتدائي والذي يهدف إلى تحديد قابلية الفرد لنوع العمل الذي سيكلف به وبالتالي نفسه يكشف عن أي حالة مرضية قائمة عند الفرد.

**ب- الفحص الطبي الدوري والذي يعتبر المؤشر الحقيقي للدوام توفره** صحية في موقع التدريب أو العمل ويحسن أيضاً توفر الbalance الجسمية والعقلية للفرد دون حدوث أي اثر سلبي من بيته العمل على صحة الفرد، كما أن هذا الفحص يكشف عن أي انحراف قد يحدث في صحة الفرد عند مقارنة نتائج الفحص الدوري

**جـ - تنظيم خدمات علاجية في مركز التدريب أو موقع العمل لضمان معاشرة** الصحي في كل موقع عمل لضمان اتخاذ ماليزم فور وقوع الإصابة وبذلك تضمن على حصول المضاعفات للصباح.

**٢- طرق الوقاية الهندسية :** هناك طرق متعددة، وإن أفضل الطريق في ذلك الأفراد من مخاطر المهمة هي بادخار كل مسازمات الصحة والسلامة في تضيييف مرحلة الانشاء وكذلك عند تصميم الأجهزة التي يستخدم في العمل البناء اي قبل كون الموضع او المركز قائماً فهناك طرق مختلفة يمكن تطبيق أحد اما في حالة كون الموضع او المركز قائماً فهناك طرق مختلفة يمكن تطبيق أحد معظمها وحسب متطلبات العمل وهذه الطرق هي :

**١ - الانخفاض في الضغط الجوي:** يحدث الانخفاض في الضغط الجوي كلما ارتفع الفرد في أعلى الجو ويداً تأثير هذا الانخفاض على صحة الفرد عندما يرتفع سافة ١٠ - ١٥ ألف قدم عن سطح البحر حيث عندها يتعرض الفرد إلى حالة مرضية وذلك بسبب قلة الأوكسجين في الهواء. إن مثل هذه الحالات كانت تشاهد عند الطيارين سابقاً، أي قبل تأمين طائرة تتمكن من أن تحافظ على ضغط جوي واحد بداخليها ومهما ارتفعت عن سطح البحر. إن الراغبين في العمل في أعلى الجبال أو الهواة الذين يتسلقون الجبال العالية يجب أن يخضعوا للفحص الطبي أولاً لضمان قدرتهم على القيام بهذا العمل أضافة لضرورة اخضاعهم لفترة تدريب ليتمكن الجسم من التأقلم لهذا التغير في الجو ودون أن يحدث ضرر على صحته كما يجب تأمين البستة مريحة ودافئة للتسلق وتزويذ الفرد بجهاز أوكسجين مع تأمين الغذاء الذي يلائم الجو والمنطقة وبذلك تضمن عدم تأثير الانخفاض الجوي على صحة الفرد.



شكل رقم ١ - مهن تتعرض لضغط جوي منخفض

**٢ - النظافة العامة والخاصة:** إن تأمين النظافة العامة في القسم أو أي موقع عمل يعتبر من أهم الشروط الأساسية لضمان صحة العاملين كما أن عناية الفرد بنظافته يعبر أهم خاصية إذا كان يدرك المخاطر العمل الذي يمارسه.

**٣ - طرق الوقاية الشخصية:** إن اللجوء إلى استخدام معدات الوقاية لا يعني عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية ويشكل صحيحاً وسلامياً للشخص الطبي أو لطهارة ولحين تأمين بيئة صحية وسلامية للعمل، متىرين إلى استخدام معدات المخاطر تدريباً على كيفية استخدام وطرق إدامتها وكيفية عززتها مع وجوب توفيرها.

**المخاطر المهنية العامة:** صفت المخاطر كما أوردنَا سابقاً إلى خمسة المعدات السلامة للفرد ولبيئة التي يعمل بها مع ضرورة تدريسه على المخاطر المهنية العامة: صفت المخاطر كما أوردنَا سابقاً إلى خمسة المعدات السلامة في العمل وسوف نتطرق إلى كل جزء من هذه الأجزاء وسوف نناقش اصناف وحبب العوامل السمية لها وإن كل صنف قسم إلى عدة أجزاء وسوف نناقش ذلك بإيجاز:

**العامل الطبيعية:** يقصد بها العوامل الموجودة في بيئه العمل والتي قد تؤثر على الأفراد نتيجة لخصوصها الطبيعية وليس نتيجة التفاعل الكيميائي بين هذه العوامل واسحة الجسم مثل اختلاف في ضغط الهواء، اختلاف في درجات الحرارة، الضوضاء، الاهتزاز، الإضاءة، الكهرباء، والأشعاع. إن مخاطر هذه العوامل تظهر عند عدم اتباع أسلوب العمل السليم أو عند عدم تطبيق تعليمات الصحة والسلامة في العمل وسوف نتطرق إلى كل جزء من هذه الأجزاء بصورة موجزة وذلك لأهميتها:

**أولاً - اختلاف في ضغط الهواء :** «مكمل رقم ١» من المعروف أن الهواء يضغط معييناً على المخلوقات أجمع وقد ثبت التجارب العلمية على أن حد الهواء على مستوى سطح البحر يساوي ٧٦٠ ملليمتر من الريش «ضغط جوي واحد» ومع هذا فلا يحس الفرد بأي تأثير على جسمه نتيجة هذا الضغط، ولكن أي تغير في الضغط الجوي سواء بالزيادة أو النقصان سيتعكس أثره على صحة الفرد بقدر هذا التأثير على مقدار سرعة التغير في الضغط وشدته والمدة التي يتعين

الفرد اضافة لمقدار قابلية الفرد لتحمل مثل هذا الضغط وكما يلي :

كيسون، وذلك بسب تجمع فقاعات الترويجين في سطح الجسم محدثة اضطراباً قد نحصل احياناً الى تكوين الجلطة «انسداد الاوعية الدموية الصغيرة» بواسطة فقاعات الغاز، لهذا فالأشخاص الراغبين في العمل او الهاوين في التزول الى اعماق البحر عليهم اولاً اجراء الفحص الطبي لضمان عدم اصابتهم بأمراض تزيد من خطورة تعرضهم لعرض الهواء المضغوط مثل امراض الجهاز العصبي او النفسي او الكلوي او امراض المفاصل او مصايب بالسنة او كانت اعماراهم اكتر من اربعين سنة او اقل من عشرين سنة، كما يجب اخضاع الافراد لفترة تدريب لضمان تاقم اجابتهم لهذا العمل اضافة لضرورة تحديد ساعات العمل وتجهيزهم بمعدات الوقاية الشخصية وتأمين موقع العلاج الفوري ضمن منطقة العمل اضافة لتوفير الرقاية الصحية للعاملين او الهاوين بذلك تضمن عدم تعرضهم لمخاطر العمل تحت تأثير الضغط الجوي العالي.


لانيا: اختلاف في درجات الحرارة:

يحفظ جسم الإنسان بدرجة حرارة ثابتة تتراوح ما بين ٣٦.٨ - ٣٧.٨ درجة مئوية وذلك من خلال التبادل الحراري بين جسم الإنسان والمحيطخارجي، حيث إن ذلك يعتمد على درجة حرارة الجسم، درجة حرارة المحيط، درجة الرطوبة السيسية في الهواء المحيط بالجسم، سرعة حركة الهواء المحيط بالجسم وعلى الحرارة السطحية للسطح التي تحيط بالجسم البشري ويسعى على هذا الثبات في درجة الحرارة الجهاز العصبي المركزي الموجود في الدماغ.

ان اقصى درجة حرارة لموقع عمل او تدريب هي ١٩ - ٢٤ درجة مئوية صيفاً و ٢٢ - ٢٧ درجة مئوية شتاء لمعظم الافراد مع رطوبة نسبة تعادل ٤٥ / ٧٤ % اعتماداً على اية زيادة او نقصان في الرطوبة يؤثر على عملية فقدان الحرارة من جسم الانسان عن طريق تعرق الجلد او اشعاع من الجسم مؤدية الى انهال الجسم اضافةً لزيادة احتمال تعرضه لامراض فطريات الجلد ومع هذا فالانسان يتسلك من ان يتاقلم للعيش في بيئة ذات درجة حرارة معينة ولكن هذا لا يعني بقاء هذا التاقلم فيما اذا ترك الفرد تلك البيئة لفترة طويلة. ان الاختلاف في درجات الحرارة يمكن ان يحدث ضرراً بصحة الانسان، وكما يلي:

- الاجواء الباردة : اذا عمل الفرد في بيئة باردة او تعرض لهواء اوماء بارد لفترة

٢- الارتفاع في الضغط الجوي : يحدث الارتفاع بالضغط الجوي كلما انخفض الفرد عن مستوى سطح البحر، حيث وجد ان كل انخفاض عن سطح البحر يعادل ٣٢ قدم يتضاعف ضغط الهواء على جسم الانسان اي ان الجسم يتعرض لضغط جوي عددين اثنين واذا نزل الفرد ٦٤ قدم عن سطح البحر سوف يتعرض جسمه الى ضغط جوي يعادل ثلاثة اضعاف الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر وهكذا. ان تأثير هذا الارتفاع في الضغط الجوي على جسم الانسان يحدث بسبب زيادة شدة غاز الشيروجين الموجود في ماء الشهيق الى انسجة الجسم، اما خطورة هذا الارتفاع في الضغط الجوي فيحدث عندما يقل هذا الضغط عن جسم الانسان فجأة اي اذا ما حاول الشخص الصعود من تحت سطح البحر بسرعة الى الخارج حيث عندما يتعرض لحالة مرضية تسمى مرض الهواء المضغوط او هضرس



**شكل رقم ٢ - مهن تتعرض لضغط جوي مرتفع**

على الظهر ورفع ساقيه الى الاعلى ويقاء الرأس منخفض لحين نقله الى المستشفى لاعطاء العلاج اللازم .

جـ - تقلصات الحرارة : يصاب الفرد بتقلصات الحرارة اذا تعرض لبيئة حارة لمدة طويلة نسباً خاصة اذا فقد الجسم كمية كبيرة من الاملاح والسوائل ، حيث عندها يصاب الفرد بانهال القوى مع الم في البطن والعضلات وافضل معالجة لمثل هذه الحالة هو اعطاء المصاب الماء والملح وارساله الى المستشفى لاكتمال العلاج .

دـ - التعب الحراري : يصاب الفرد بالتعب الحراري اذا عمل في بيئة حارة او بدل مجهوداً كبيراً فيها وذلك بسبب عدم قدرة الدورة الدموي في مواصلة واجباتها في تنظيم درجة حرارة الجسم وعندها يشعر الفرد بضعف وتخاذل بينما يصبح الجلد بارداً ورطباً وافضل معالجة لمثل هذه الحالة هي ارسال المصاب الى المستشفى بسرعة .

هـ - التهاب الجلد : ان الافراد الذين يتعرضون لفترات طويلة الى الحرارة ويعوض النظر عن مصدرها قد يصابون بالتهابات جلدية او تلون الجلد ، كما ان مقاومة الجلد للالتهابات تتضاعف نتيجة التعرض للحرارة وهذا وجب على الافراد اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل طلاء الجسم بالكريم الطبي «المواد الدهنية الطبية» اذا كان لا بد من ان يتعرض الفرد للحرارة احياناً وخاصة الذين يقضون وقتاً طويلاً في المسابح او الالعاب في فصل الصيف الحال .

وـ - التهاب العيون : ان الافراد الذين يتعرضون لفترات طويلة للحرارة قد يصابون بالتهاب الجفون واحياناً قد يؤدي ذلك الى عنمة القرنية وتتكلس عدسة العين مما يؤدي الى ضعف البصر ، لذا تتصفح هؤلاء الافراد بارتداء النظارات الواقية اثناء تعرضهم للحرارة لضمان سلامتهم من الاصابة بالتهاب العيون .

ولغرض وقاية الافراد من مخاطر الحرارة شكل عام وجب تطبيق طرق الوقاية الهندسية المناسبة لانها تعتبر افضل وانجع الطرق اذا كانت ممكناً التطبيق مع مراعاة تعليم الوعي الطبي كاجراء الشخص الطبي الابتدائي على الافراد قبل قوليهم بالعمل في الاجواء الحارة وتطبيق الشخص الطبي الدوري لضمان تمنع الفرد بصحبة دائماً مع وجوب تأمين صندوق الاسعاف الاولى اضافة لضرورة الزام الادارة بتطبيق قاعدة تأقلم الافراد للحرارة وعدم زجهم بالعمل في المواقع الحارة مباشرة مع توفير معدات الوقاية الشخصية شرط ان يتم افهام الافراد بأهمية استخدامها وتدريبهم على كيفية

طويلة فقد يصاب بانخفاض درجة حرارة جسمه وذلك بسبب تأثيرها على المركز العصبي المنظم للحرارة في الدماغ وعندما يصاب الفرد بضعف في العضلات وتحول عام ورغبة الى اليوم «الفتoria» كما ان احتفال تمرينه للحوادث يزداد اضافة لاحتساب اصابته بمرض الروماتزم ،اما اذا تعرض الفرد الى ماء بارد بصورة مستمرة وادى ذلك الى انخفاض درجة حرارة جسمه الى ٣٧ درجة متواقة فان نوبات قلبه تتوقف ، لهذا نؤكد ضرورة ارتداء الملابس الواقية اذا كان لا بد من التعرض للاجواء الباردة سواء للعاملين في غرف التبريد او الحراس والجنود في المناطق الباردة جداً او الهواء او الرياضيين الذين يقضون وقتاً ليس بالقصير في اللعب او التمرن في الاجواء الباردة .

٢- الاجواء الحارة : اذا عمل الفرد في بيئة حارة دون اتخاذ الاحتياطات الوقائية فإنه يتعرض للشعور بالضيق والعصبية وتزداد الاختباء في عمله وتكبر الاصابات وتقل القدرة الانتاجية ثم يبدأ الفرد بالشعور بالتعب الفكري والعضلي وعدم الرغبة في العمل وقد يصاب بأحدى الحالات التالية :

آ- ضربة الشمس : تحدث ضربة الشمس اذا تعرض الفرد لبيئة حارة فقط وسواء كان مصدراً الشمس « كالباحة وقت الظهير صيفاً »سواء في المسابح المكشوفة او النهر او البحر او العمل حيث ان ذلك يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الجسم وذلك بسبب حدوث عطل مؤقت او دائم في المركز العصبي المنظم للحرارة ، كما يحدث بالوقت نفسه توقف التعرق من الجلد مما يتطلب تخفيض درجة حرارة الجسم يأسعاً ما يمكن ونقل المصاب الى المستشفى فوراً لأخذ العلاج اللازم .

بـ - الاجهاد الحراري : يصاب الفرد بالاجهاد الحراري اذا عمل في بيئة حارة ويعوض النظر عن مقدار الجهد الذي يؤديه الفرد مثل عمل المخابز والافران ، حيث عندها يصاب المركز العصبي المنظم للحرارة في الدماغ بعطل مؤقت بقلة نسبة الدم الذاهبة اليه من جهة اخرى تزداد هذه النسبة من الدم في الاربع الدموية الموجودة في الجلد وبالوقت نفسه يحدث خلل في عملية التعرق من الجلد ان افضل علاج لمثل هذه الحالة هو نقل المصاب فوراً الى مكان بارد مع تمهيلها

- \* ان تكون الفتحات والسوافذ والابواب بموقع يجعل مرور الهواء على الافراد اولا ويعدها يذهب الى بيئة العمل.
- \* ان يكون مسار الهواء في بيئة العمل بشكل لا يزعج العاملين.
- \* يجب ان يكون التيار الهوائي في مستوى مجال التنفس للفرد.
- \* يجب ان يكون الهواء الداخل الى قاعة العمل مكيفا من حيث درجة الحرارة والرطوبة النسبية وخالي من الشوائب والروائح.
- \* يجب ان تكون اجهزة الشفط (الساحبات الهوائية) قريبة جدا من مصدر التلوث لمنع انتشار الملوثات في قاعة العمل.
- \* يجب ان يكون هناك فحص دوري لكفاءة اجهزة التهوية لضمان عملها بشكل سليم.
- \* في الموضع او المراكز التي لا يمكن توفير تهوية جيدة وتوجد ملوثات سامة في بيئة العمل فعلى الافراد ارتداء الكمامات المناسبة والمجهزة بالهواء النقي او الاوكسجين عن طريق انساب خاصية لغرض ضمان عزل العاملين كليا عن الهواء الملوث وعدم تأثيرها على صحتهم.

### ثالثا - الضوضاء :

يختلف الافراد في تحديد شدة الصوت التي تحدث ضوضاء الا انهم جميعا يتفقون على ان الضوضاء هي مزيج غير متجانس من الاصوات، اما من الناحية القانونية فان كل صوت ذات شدة اكبر من ٨٥ ديسيل (الديسيبل وحدة لقياس شدة الصوت) يعتبر ضوضاء، وفي حالة وجود افراد يعملون في موقع عمل ذات شدة اكبر من ٨٥ ديسيل يجب ان تصرف لهم مخصصات خطورة اضافة لوجوب تزويدهم بكامات الصوت لضمان عدم تأثير مثل هذه الضوضاء على قوة السمع عندهم مشيرين الى ان طبيعة اذن الانسان الاعتيادية تتكون من سماع اصوات تتراوح موجاتها بين ٢٠ - ٢٠٠٠ ذبذبة بالثانية، حيث تنتقل التموجات الصوتية من الاذن الخارجية عبر غشاء الطلقة الى الاذن الوسطى التي تتكون من ثلاثة عظام صغيرة متصلة بعضها تسمى المطرقة والسندياني والركابي ومنها الى الاذن الداخلية التي تكون من الجسم الحلزوني والاعصاب المتصلة به، حيث تتأثر نهايات الاعصاب

الاستعمال والادامة .

شكل رقم ٣ - عزل التجارب  
التي تحمل خطورة داخل  
المختبر وتأمين ساحة هواء



- ٣- التهوية : (شكل رقم ٣) تقصد بالتهوية ادخال الهواء النقي الى مكان العمل او طرد الهواء «الفاسد» من داخل موقع العمل ، والتهوية الجيدة في موقع العمل او مركز التدريب ضرورية في الشفاء والصيف وسواء كانت طبيعية افاصناعية وذلك لكونها تجعل الفرد يؤدي العمل بطاقة عالية، مشيرين الى ان فساد الهواء داخل مواقع العمل يرجع الى مصادرين رئيسيين هما :
- وجود الافراد في موقع العمل حيث ان كمية الاوكسجين تقل وتزداد كمية ثاني اوكسيد الكاربون نتيجة لعمليات التنفس الطبيعية للافراد وفضلا عن ارتفاع درجة حرارة الهواء ( بسبب الحرارة المنبعثة من الفرد أثناء عمله )، كما تحدث اضافيا في نسبة بخار الماء والمواد العضوية والروائح المنبعثة من الجلد والقلم للفرد العائد في ذلك الموقع .
  - ان الاعمال التي تتجز في موقع العمل او مركز التدريب تؤدي الى تغير بيئة العمل تبعا لنوع التجربة او العملية التي تجري وما يمكن ان تحمله من مواد ا碧خة او دخان ضار على صحة الفرد .
- ولغرض الحصول على افضل تهوية لقاعة في مركز تدريب او موقع عمل بـ
- تحقيق مالي:**

من جهة اخرى يمكن تقسيم تأثير الضوضاء على الاشخاص الى قسمين :

- ١ - التأثيرات السمعية : اذا ما تعرض الفرد لضوضاء عالية فان جهاز السمع يتاثر، وان تأثير ذلك يمكن ان يكون احد الحالتين التاليتين :
- آ - القسم المؤقت : حيث ان الخلايا الحسية في الاذن الداخلية تتأثر بالضوضاء وتؤدي الى ضعف القدرة السمعية لهذه الخلايا في نهاية فترة التعرض ولكن هذا التأثير يزول بعد عدة ساعات بعد الابتعاد عن الضوضاء وتعود الحالة السمعية للفرد الى ما كانت عليه قبل تعرضه المؤقت للضوضاء. ان التعرض المستمر للضوضاء العالية دون استعمال كامات الصوت سوف يؤثر على الخلايا السمعية للسمع تدريجياً وعندما يتحول القسم المؤقت الى قسم دائم يمرور الزمن.
- ب - القسم الدائم : يصاب الفرد بالقسم الدائم اذا تعرض لشدة صوت اكبر من ٨٥ ديسيبل او ٩٠ ديسيبل مدة ثمانية ساعات يومياً ولمدة لا تقل عن ١٥ - ٢٠ سنة، حيث ان ذلك يؤدي الى تحلل الخلايا الحسية في الاذن الداخلية. ان مثل هذا القسم اذا حدث نتيجة عمل الفرد في موقع عمل فان الحالة تدعى بالقسم المهني لذا فالقسم المهني يعرف بأنه النقص الشارجي في كفاءة الجهاز السمعي للفرد المعرض تعرضاً مستمراً لضوضاء شدتتها اكبر من ٨٥ او ٩٠ ديسيبل ولمدة ثمانية ساعات يومياً بحيث تصبح الحالة غير قابلة للشفاء والجدول رقم (٢) بين الحد الاعلى للتعرض للفرد للضوضاء دون ان يؤثر على الجهاز السمعي للفرد اذا اخذت فترة التعرض بنظر الاعتبار.

التي تنقل التصويبات الصوتية بواسطة العصب السمعي الى المخ حيث يقع المركز السمعي والذي بواسطته تميز ويسمع الاصوات على اختلاف ا نوعها. ان تأثير الضوضاء على الافراد يعتمد على شدة الضوضاء ومدة التعرض والعوامل الشخصية والتي تشمل العمر والاستعداد الشخصي وكذلك عوامل الوراثة والحالات المرضية السابقة ولكي نعطي للمتدرب في المركز فكرة عن مقدار شدة الضوضاء بعض الاوصاف تدرج الجدول رقم (١) والذي بين مقدار شدة الضوضاء في بعض الاماكن .

جدول رقم (١)

مستويات شدة الصوت في اماكن العمل  
شدة الصوت بالديسيبل

الاماكن	صوت هادي جداً مثل صوت اوراق الشجرة
٣٠	المعامل الآلي ذات صوت خفيف
٤٠	الكلام الهادي في مكتبة مثلاً
٤٥	محادثة عادلة
٦٠	صوت آلة الكاتبة
٧٠	صوت حركة المرور الاعتيادية
٧٥	صوت حركة معاشر القطع (المضاغط المتوسطة)
٨٠	صوت الراديو (المذياع) المفتوح بأعلى درجة
٨٥	مكرونة الصوت
٩٠	صوت المغازل والنبيح
٩٥	صوت استعمال المطارق الهوائية في الهواء الطلق
١٠٠	صوت محرك الطائرة او صوت مناشير الفولاذ
١٠٥	صوت مناشير الخشب ذات الشدة العالية
١١٠	صوت المقاشط والمطارق السريعة
١٢٠	صوت المطارق الساقطة
١٣٠	صوت طائرة نفاثة
١٤٠	صوت طائرة نفاثة في مركز اختبار المحرك

ولابد من تبيان حقيقة احتمال اصابة الفرد بالضمم ليس بسب الضوضاء وإنما لأسباب متعددة منها حدوث اصابة في الرأس مثل كسر في قاع الجمجمة أو التعرض لاختلال ضغط الهواء أو سبب التهاب الأذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية أو بسبب الاصابة بامراض معينة مثل التهاب السحايا أو سبب استعمال بعض الادوية بكثرة مثل المتر بتومايسين إلى غير ذلك من امور.

ان معالجة مشكلة الضوضاء في اي مركز تدريب او موقع عمل يقع بالاساس على المهندس المتخصص او الهاوي في ابتكار جهاز يعمل بدون ضوضاء عالية مما يتطلب اخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تصميمه للجهاز او الماكينة ولكن هذا لا يعني عدم التزام الافراد الذين يعملون في مواقع فيها ضوضاء من ارتداء كاتمات الصوت مشيراً الى وجود انواع مختلفة من كاتمات الصوت وان لكل واحدة خاصية معينة في تخفيف الضوضاء والجدول رقم (٣) يبين نسبة تخفيف الضوضاء عند ارتداء كاتمة الصوت. (شكل رقم ٤).



شكل رقم ٤ - نماذج من كاتمات الصوت

الفترات الزمنية (يوم)	جدول رقم (٢)
٥ دقائق او اقل	العلاقة بين شدة الضوضاء وفتره التعرض الصحي
٣ دقائق	شدة الضوضاء بالديسيبل
٧ دقائق	
١٥ دقيقة	
٣٠ دقيقة	
١ ساعة	
٢ ساعة	
٤ ساعة	
٨ ساعة	

- ٢- التأثيرات غير السمعية : لقد ثبت علمياً وجود تأثيرات غير سمعية على الإنسان وذلك في حالة تعرضه على شدة اكبر مما يتحمله وليس شرطاً اكثراً من ٨٥ ديباً وهذه التأثيرات تشمل الآتي :
- آ- صعوبة المحاجة أثناء التدريب أو العمل .
  - ب- تأثيرات نفسية كالشعور بالضيق والتأنير بسرعة .
  - ج- تأثيرات عصبية تعكس في انخفاض انتاجية الفرد واحتمال حدوث زيادة الاخطاء .
  - د- نقص القدرة على اداء العمل العضلي .
  - هـ- نقص القدرة على التركيز وعلى اداء العمل الذهني .
  - و- اختلال اتزان الفرد من ناحية السيطرة على قواه العضلية .
  - ز- تأثيرات اخرى مثل احتمال حدوث زيادة في نبضات القلب او زيادة في التنفس الى اخره، علماً ان حدوث مثل هذه الحالات قد لا تكون بسبب الفيروس ولكن قد تكون هناك عوامل اخرى تعمل جميعاً في حدوث مثل الحالات .

ان جسم الانسان يحتوي على خلايا لها القدرة على الاحساس باهتزاز الاجسام وهذه الخلايا لا يقتصر وجودها في الجلد وإنما موجودة في الاعضاء الداخلية لجسم الانسان ايضاً، وقد اظهرت التجارب بأن الفرد يتحمل اهتزاز في حدود واحد الى ألف هرتز (الهertz عبارة عن وحدة لقياس التذبذب). ان تحمل الفرد لهذا المقدار من الاهتزاز لا يعني عدم تعرضه لمخاطر الاهتزاز علماً ان مقدار الخطير يعتمد على شدة الاهتزاز وفترة التعرض وقابلية الفرد وانخفاض في درجات حرارة الجو فمثلاً لو تعرض الفرد لاهتزاز بسيط، فإنه يشعر بالهززة فقط بينما اذا تعرض لاهتزاز شديد فإنه قد يشعر بالمشقة المحرق.

ان اهم الحالات المرضية التي يتحمل ان يصاب بها الفرد نتيجة عمله بمواقع تنقل الاهتزاز الى جسمه هي حالة «جس التهاب مزق الوتر»، وحدر الكتف وغيرها، اما في حالة عمل الفرد على معدات ذات اهتزاز عالي مثل العمل على المطارات الهوائية (الخوازيق الهوائية) او المزارات الكهربائية فإنه يتعرض الى اضرار كبيرة في جسمه سواء في منطقة التلامس او في عموم الجسم، فمثلاً لو تعرض الفرد الى اهتزاز ٤٠ - ٤٠ هرتز فإنه يصاب بأذى في مفاصل العظام الصغيرة مثل عظام الكتف، اما اذا عمل على ادوات اهتزاز تتراوح من ٣٠٠ - ٤٠ هرتز لفترات تتراوح من ١ - ٣ ستة فانه يتعرض لضرر بليغ وذلك بسبب اصابة الاوعية الدموية في الكتف بحالة مرضية تشبه تماماً مرض «راينيرويد»، ومن اعراض هذا المرض، اصابة الفرد بتشنج في اليد مؤدية الى اعاقته عن العمل اضافة لاعراض اخرى كالشحوم بالضعف العام والصداع والالم المستمر في العظام والحد في اليدين، واذا ما استمر الفرد بنفس العمل مدة اطول فيتحمل اصاباته بشدة في الاصابع عند نهايات السلاميات مع ظهور في عضلات اليدين وحدث اضطراب في جلد الكتف والاصابع واظافر اليدين وان القيام بهذه الاعمال في جوبارد يزيد من اعراض الاصابة بمرض الاهتزاز، ان علاج مثل هذه الحالة صعب وقد لا يكتب الفرد الشفاء التام وعندما يصاب بالعجز الدائم الجزئي، لهذا نتأمل من العاملين او المتدربين الالام بمخاطر الاهتزاز وارتداء القفازات التي لها القدرة على امتصاص الاهتزاز وتمنع تسربه الى جسم الانسان اضافة لضرورة الدموية او المفاصل، كما يتوجب فحص الافراد دورياً لضمان عدم اصابتهم بامراض الاوعية الدموية او المفاصل، كما يتوجب فحص الافراد دورياً لضمان عدم تأثير الاهتزاز

-٢٩-

جدول رقم (٣)

العلاقة بين نوع الكاتمة ومقدار التخفيف بالديسيبل  
نسبة انخفاض الضوضاء  
بالديسيبل

نوع الكاتمة	سدادة من القطن
٨	سدادة من الليف او القطن الصوفي
٢٠	سدادة من المطاط
٤٠	سدادة من المطاط والسلكون
٤٥	واقية اذن (غطاء الاذنين)
٣٥	آ- فعالة وثانية
٢٥	ب- فعالة ومتعدلة
	ج- فعالة وخفيفة
	ان الوقاية من الضوضاء تشمل ايضاً اخضاع الافراد لفحوص الطبي الانتerior والدوري واتخاذ الاجراءات اللازمة عند حدوث اي انخفاض في كفاءة السمع والعاملين.
	رابعاً- الاهتزاز : (شكل رقم ٥)



شكل رقم ٥ - مهن تتعرض لمخاطر الاهتزاز والضوضاء

-٢٨-

هـ - زيادة في نسبة الاصابات المحتمل وقوعها بسبب هذه الزيادة.  
٢ - قلة الانارة قد تحدث الحالات التالية :

أ - قصر البصر.

ب - تراوُي العين (حالة مرضية تحدث عند العاملين في المناجم وهي حالة تذهب لمرة العين السريع الالارادي والحركة الالارادية تكون بشكل افقي وعمودي )  
٣ - الوهج وقد يحدث الحالات التالية :

آ - ضعف البصر.

ب - الشعور بالالم في العينين.

جـ - تعب العين.

د - المتابعة الحسديّة والنفسيّة.

هـ - زيادة نسبة التعرض للحادث.

هذا وتختلف مستويات الانارة الواجب توفرها في اماكن العمل والجدول رقم (٤) بين بعض المستويات الصحية للانارة.

جدول رقم (٤)

مستويات الانارة في بعض اماكن العمل

اماكن العمل

الانارة شمسية / قدم

٥

١٠

٢٠

٣٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٥٠٠

المخازن الاعتيادية للمعدات

عمليات التنظيف والدينغ والفرز

التقطيع وقطع الجلد

الادراج الكهربائية المتحركة والادراج العادية

كراجات الوقوف الداخلية وصناعة صقل الزجاج

كراج لتصليح المركبات واعمال المكتبة العادية

اعمال المحاسبة الدقيقة

اعمال رسم الخرائط وال تصاميم

تجميع المواد الدقيقة

على صحتهم مؤكدين للعاملين الذين يرتدون معدات الوقايةثناء العمل بضوره اخذ استراحات قصيرة بين فترات العمل اضافة لوجوب ممارسة التمرينات الرياضية يوميا واستعمال الحمام الحار مع المساج لمنطقة التعرض وذلك لمنع اصابة الفرد بمرض الاهتزاز.

خامسا - الاضاءة :  
الضوء عبارة عن طاقة طبيعية «أشعة الشمس، النجوم، او صناعية» تنشر في

المتوهجة، المصباح الفلورسنت، مصابيح بخار الزئبق، مصابيح على هيئة تموجات. وقد تبين بأن عين الانسان كل الاتجاهات وبخطوط مستقيمة على هيئة تموجات. وقد تبين بأن اسوانا من ٣٨٠ - ٧٦٠ نان ميتر تتحسن فقط باشعة الضوء التي تتسارع اطوال اسوانها من ٩ ميتراً، لهذا يجب ان تعرف ان العين لا تتحسن بالاشعة فوق البنفسجية او قوس اللحام الكهربائي او مصابيح التعمق من الجرائم وغيرها بل ان طول موجتها اقصر من ٣٨٠ نان ميتر وكذلك لا تتحسن بالحرارة والمنصهرة (الحرماء (الاشعة الصادرة عن كافة الاجسام المحماة بالحرارة والمنصهرة) بسبب اطوال موجتها اطول من ٧٦٠ نان ميتر.

طول موجتها اطول من ٧٦٠ نان ميتر، ان عين الانسان ترى الاجسام نتيجة انعكاس اشعة الضوء الساقطة عليها، ان الرؤية الجيدة في مواقع التدريب او العمل تعتمد على عوامل ثلاث هي :

آ - عوامل تتعلق بالاجسام المرئية مثل حجم الجسم، بعده عن العين، اتجاه الجسم، قدرة الجسم على عكس الضوء الساقط عليه.

ب - نوع ومقدار تجاذب الانارة .  
جـ - سلامه العين .

ان اضرار ضوء الانارة على الافراد قد تكون نتيجة لشدة الانارة او ضعفها او

الوهج داخلي موقع العمل وكمايلي :  
الوهج داخلي موقع العمل وكمايلي :

١ - زيادة في شدة الانارة قد تحدث الحالات التالية :

آ - ضعف في قابلية الابصار .

ب - الشعور بالتعب .

جـ - الاصابة بالساد .

د - التهاب العين مع الم شديد .

شدة التيار لفترة تتماس  
مقدارها ثانية واحدة

سادسا - الكهرباء :  
ان جسم الانسان متصل للتيار الكهربائي وجدول رقم (٥) يبين مدى تأثير  
الكهرباء على جسم الانسان عند تعرضه لشدة معينة من التيار ولفتره قدرها ثانية  
واحدة.

جدول رقم (٥) يوضح تأثير كهربائي ذات شدة معينة  
يبيّن الامراض التي يتعرض لها الفرد نتيجة تأثير  
ولفتره ثانية واحدة  
نتائج التأثيرات  
على الفرد المعرض  
لشدّة التيار لفترة تتماس  
مقدارها ثانية واحدة

١ ملي امير  
٥ ملي امير  
٦ ملي امير  
٧ ملي امير  
٩ ملي امير  
١٠ ملي امير  
١٦ ملي امير  
٢١ ملي امير  
٢٠٠ ملي امير  
٤٠٠ ملي امير

الاصابة بالصربة الكهربائية  
الحادي على تحمل الفرد التيار  
الاحساس بالتيار  
الاصابة بالثقب  
التعرض لالم حاد  
التعرض لالم حاد مع فقدان السيطرة  
التعرض لالم موجع مع تقلص في العضلات  
وصعوبة التنفس  
الاصابة بالالم ، اغماء ، انهيار ، جروح  
اضطراب في نبضات القلب  
عطل القلب والدوره الدموية والاصابة  
بحروق وشلل ثم الوفاة  
حرق شديدة ، توقف القلب فالوفاة

٢٠٠ ملي امير فأكثر

ان اهم اصابات الكهرباء في مراكز التدريب او العمل هي تعرض الافران  
الكهربائية والتي قد تحدث بسبب اعمال بسيط مثل عدم تغليف الاسلامام  
او ادامتها باستمرار او بسبب عدم اصال الارضي بالاجهزه الكهربائيه زانا  
العلائيه . هذا ولابد من تبيان بأن هناك نوعين من التيار الاول بسما التيار

والثاني التيار المتناوب . والتيار المتناوب يتم تبدل اتجاه سريان التيار الكهربائي  
باستمرار واذا علمنا بأن هذا التبدل هو بمعدل خمسين مرة في الثانية عنده يمكن  
تقدير تأثير هذا التيار (المتناوب) على جسم الانسان حيث ان تأثيره على اعصاب  
وعضلات الانسان فالتيار الكهربائي له القدرة على تبيه عضلات الجسم مما يؤدي  
إلى تقلصها وهكذا فعند دخول التيار الكهربائي إلى جسم الانسان تقلص  
العضلات ونفس العملية تحدث عند خروج التيار الكهربائي من الجسم ، بينما لا  
يحدث تقلص في العضلات اثناء سير التيار الكهربائي في الجسم ، وهكذا يمكننا ان  
نفرق بين التيار المتناوب والمستمر ، فالتيار المتناوب يحدث تقلصات عضلية اكثر من  
التيار المستمر نظراً لتبدل اتجاه سير التيار ، كما يمكننا ان نلاحظ ان الفرد الذي  
يتعرض للتيار المتناوب (عند مسكة مثلاً سلكاً فيه كهرباء او الة كهربائية غير امنية)  
زواجه غير قادر على فتح قبضة يده نتيجة استمرار التقلصات فيها ، ولهذا يستمر في  
القبض على السلك او على الالة الكهربائية غير الآمنة .  
ان خطر التيار الكهربائي على الانسان يعتمد على شدة التيار (الвольتية) اضافة  
لوجود عوامل اخرى اقل تأثيراً مثل حدة سريان التيار في جسم الانسان وكذلك سهولة  
سريانه في الجسم خاصة اذا كان الجلد مبللاً او اذا كان الجسم يتماس مع قطع  
معدنية تساعد على سريان التيار الكهربائي . من هذا ندرك ان الماء والمعدن وجسم  
الانسان والارض المبللة جميعها وسائل موصولة للتيار الكهربائي . فإذا تعرض جسم  
الانسان الى واحد ملي امير من الكهرباء فلا يترك الكهرباء اي ضرر عليه ،اما اذا  
تعرض الى تسعه ملي امير فان الفرد يشعر بالالم وحرارة في منطقة التماس بالكهرباء ،  
وهذا كما جاء في جدول رقم (٥) ان خطر الكهرباء على الانسان يمكن اجمالها  
بالآتي :

آ- توقف عملية التنفس بصورة مؤقتة او دائمة وذلك اما بسبب حدوث شلل في  
مركز جهاز التنفس في الدماغ او حدوث تشنج في عضلات جهاز التنفس والعلاج  
الوحيد في الحالتين هو اجراء عملية التنفس الاصطناعي للمرضى .  
ب- توقف عمل القلب اما بصورة مؤقتة او دائمة وذلك اما بسبب حدوث تلف في  
مركز السيطرة في الدماغ او حدوث رجة شديدة في القلب والعلاج الوحيد في  
الحالتين هو عمل مساج لعضلات القلب من الخارج بالضغط مرة والارتفاع اخرى


الأشعة المؤينة : تقسم الى اربعة انواع وكمالي :  
 آ- اشعة الفا : تتميز هذه الاشعة بكونها تحمل شحنة كهربائية موجبة ولها القدرة على السير مسافة لا تتجاوز ٥٠ - ١٠٠ ميكرون - ان اشعة الفا لا تحدث ضرر على جسم الانسان وذلك لعدم قدرتها اختراق جسم الانسان من الخارج، اما اذا استنشق الفرد غبارا يحتوي على مادة لها القدرة على قذف اشعة الفا فانها تحدث ضررا بليغا على خلايا الجسم الداخلية نتيجة امتصاص هذه الخلايا للأشعة .  
 ب- اشعة بيتا : تتميز هذه الاشعة بكونها تحمل شحنة كهربائية سالبة ولها القدرة على اختراق الاجسام مائة مرة اكتر من اشعة الفا، فإذا تعرض الفرد لأشعة بيتا فانها تستخرق جسمه عدة سنتيمترات محدثة تلفا او حرقا في الانسجة الحية من الجسم ولكن اذا اعتبرنا طريق هذه الاشعة جدارا جاهز مصنوع من مادة الرصاص سمكه ٣٠ مليمتر فان اشعة بيتا تعجز عن اختراقه وهذا استخدام الرصاص في صداري العاملين لضمان وقايتهم من اختراق اشعة بيتا والوصول الى الجسم .  
 ج- اشعة كاما : تتميز هذه الاشعة بقدرتها على اختراق الاجسام وسريرها مسافات طويلة محدثة تلف في خلايا الجسم لذا فان خطورتها على جسم الانسان هي اكتر من اشعة بيتا ولكن من المهل منع وصول هذه الاشعة الى جسم الانسان بواسطة وضع حواجز واقية شرط ان تكون سميكه «اكثر من ٨ مليمتر» ومن مادة ذات كثافة عالية كالرصاص .  
 د- اشعة اكس : ان هذا النوع من الاشعاع خطير جدا وذلك لقدرته على اختراق الاجسام والسير لمسافات طويلة ورغم هذا فانه يستخدم في الطب سواء في التشخيص او في العلاج وان العاملين في الموقع التي تستخدم هذا الاشعة يمكن ان يتبعوا امراضها وذلك بارتداء الملابس الوقائية والمصنوعة من مادة الرصاص اضافة لوضع الاجهزه التي يصدر منها الاشعاع في غرف مبنية من جدران تمنع خروج الاشعة منها . وباختصار يمكن ان نوجز مخاطر الاشعاع على الانسان في حالة عدم اتخاذ التدابير الوقائية بالآتي :  
 \* التأثير على جهاز الدوران محدثا في النهاية سرطان الدم .  
 \* التأثير على الجلد محدثا تبدل في لون الجلد او قد تظهر اورام بسيطة او خطيرة .

على عضلات الصدر لمنطقة القلب وذلك لادامة تغذية الدماغ بالدم اضافة لجراء التنفس الاصطناعي .  
 ج- حرائق مختلفة الشدة في الجسم وذلك بسبب الحرارة المتولدة من مثل هذه المار في الجسم خاصة في مناطق دخول وخروج التيار وافضل علاج في مثل هذه الحالة هو ادخال المصاب المستشفى .  
 د- الصدمة الكهربائية والتي تحدث نتيجة تعرض الفرد الى كهرباء ذو فولتية عالية اضافة الى طبيعة مقاومة جسم الانسان وقد تحدث تأثيرات خطيرة مما يستوجب ادخال المصاب للمستشفى للمعالجة .  
 ان هذا لا يعني ان العمل في الكهرباء خطير بل تتمكن ان تؤكد بأن العمل في الكهرباء يكون امنا اذا عرف الفرد كيفية اتخاذ الاحتياطات الوقائية الازمة اثناء التعامل مع الكهرباء .  
 سابعا- الاشعاع : هناك مصادران اساسيان للللاشعاع هما :  
 آ- مصدر طبيعي كالاشعة الصادرة من الفضاء الخارجي «الاشعة الكونية» من الأرض او من بعض المواد المشعة «مثل الفوسفور والبرتايسوم» وأن هذا النوع من الاشعاع لا ضرر فيه على صحة الفرد لكنها ضئيلة جدا .  
 ب- مصدر اصطناعي : كالاشعة الصادرة من اجهزة الاشعة الناتجة من السقوط الذري به المستعملة في الصناعة والزراعة او الاشعة الناتجة من لوحات الاجسام المضيئة في السرير والتجهيزات الذرية والاشععة الصادرة من اجهزة الاشعة المخاطر الاصطناعية كالتجهيزات التلفزيونية ، ورغم معرفة الانسان مخاطر الاشعاع واجهزه القياس او اجهزة التلفزيون ، حدوث زيادة كبيرة في استخدام الاشعاع سواء في مجال الطب او الصناعة . ففي الصناعة الحديثة تستخدم الاشعة مثلا في فحص السبائك وغيرها في الزراعة . ففي الزراعة تستعمل الاشعة مثلا في فرز البذور الجيدة من الرديئة .  
 استخدمت الاشعة في مجالات متعددة بالطب سواء في التشخيص او العلاج والاشعة قد تكون مؤينة «كأشعة الفا وبيتا وكاما وأشعة اكس او ايه» «الاشعة الحمراء وفوق البنفسجية وغيرها». والاشعة المؤينة خطيرة على الانسان ولها ستطرق اليها بايجاز .

ان معظم المخاطر المهنية على صحة الأفراد تأتي بسبب كثرة استعمال المواد الكيميائية. ان اضرار المواد الكيميائية على الفرد تتأثر بعامل عدّة منها طريقة دخول المواد جسم الإنسان ونوع المادة الكيميائية ومقدار تركيزها ومدة التعرض لها ودرجة حساسية جزء الجسم الذي يتعرض للمادة الضارة وساعة اجزاء الجسم المختلفة لهذه المادة ودرجة ذوبان المادة في مكونات خلايا الجسم نتيجة تمثيل المادة في الجسم، اضافة لمناعة الفرد العامة، أما الأضرار التي تتعرض لها المواد والاجهزه والالات والانشاءات فهي الحريق بالدرجة الاولى والانفجارات. ان المواد الكيميائية قد تكون صلبة كالمعادن والفلزات العضوية واللاعضوية او سائلة كالحروافض والقلويات مثل حامض الكبريتيك والصودا الكاوية او ابخرة وغازات ثاني اوكسيد الكاربون والتتروجين وابخرة السايانيد وغاز الامونيا او اترية كاترية الكاربون والسيليكا والاسبيست وغیرها او ادخنة «يقصد بالادخنة حالة تجمع بين الحالات الثلاث السابقة صلبة، سائلة، غازية» حيث تكون جزيئات الادخنة من ذرات سائلة «متكتفة من ابخرة بعض المعادن كالرصاص او الرصاص» ويكسوها الهواء او غاز مكونة ذرات تشبه الذرات الصلبة ويتراوح قطر جسيماتها بين ١٠ - ٥٠ ميكرون «الميكرون يساوي جزء من مليون من المتر».

ان ضرر المواد الكيميائية على جسم الإنسان يحدث عندما يتعرض الفرد لكمية من المواد اكثراً مما هو مسروق به ولمدة ليست بالقصيرة اي اكثر من درجة الترکیز المأمونة للمادة «تعرف درجة الترکیز المأمونة بكمية المادة (غاز او بخار او اتربة) التي اذا ما وجدت في حجم معين من جو العمل لا تشكل خطورة على صحة الفرد العامل في هذا الجو اذا استمر في العمل مدة ثمانية ساعات يومياً ولمدة ستة ايام في الأسبوع والتي امد غير محدود» وتحتفل هذه الدرجة بعما النوع المادة المستعملة في العملية الصناعية وجدول رقم ٦ - يبين درجات الترکیز المأمونة لعدد من المواد في موقع العمل والتي اعتمدها كثير من دول العالم باعتبار هذه الكمية لا تحدث الضرر بالفرد علماً ان هذه القيم حدّدت عام ١٩٥٥ من قبل اللجنة الصحية الأمريكية وما من شك ان هذه الارقام يمكن ان حدث فيها بعض التغيير الا ان المهم هنا تبيان وجود الاختلاف في القيم.

- \* التأثير على العين محدثاً عندها في عدسة العين.
  - \* التأثير على الجهاز التناسلي محدثاً العقم سواء عند الرجال او النساء.
  - \* التأثير على الجهاز التنفسى محدثاً تلذ او التهاب او ظهور اورام سرطانية.
  - \* التأثيرات الوراثية محدثة ولادة غير طبيعية او تشوهات ولادية .
  - ان الوقاية من مخاطر الاشعاع ممكنة وذلك باختفالهم بمثل هذه المواقف اضافة الى البدائي لضمان عدم اصابتهم بمرض طبي دوري كل ستة اشهر لفرض الاكتشاف اي اصابة كامنة كما لوجوب فحص بيئة العمل باجهزة خاصة للتأكد من عدم تسبب الاشعة من الاجهزه يتوجب فحص بيئة العمل باجهزة خاصة للتأكد من عدم تسبب الامهات الحوامل من العمل لبيئة العمل وتوفير معدات الوقاية الشخصية. كما وتعتمد الامهات على اجهزة الاشعاع لتأثير الاشعاع على الجنين وكما ورد في اعلاه .
- المواد الكيميائية : (شكل رقم ٦)



شكل رقم ٦ - مهنيون يتعرضون لمخاطر المواد الكيميائية

### العامل الحياتي :

يقصد بالعوامل الحياتية الامراض المهنية التي تسببها بعض الكائنات الحية بتواجدها في المواد الاولية او في بيته العمل .. والانكلستما مثل الجراثيم «مرض الجمرة الخبيثة» والفيروس «مرض داء الكلب» والركتسيا «مرض حمى حشرة القراد» والقطريات «أمراض الجلد» والطفيليات والديدان «مرض الملاريا والبهارزيا» ان الفرد قد يتعرض لهذا النوع من المخاطر عند مخالطته لانسان او حيوان مصاب بمرض قابل للانتقال الى الفرد الملامس او المخالط لانسان او حيوان مصاب ، الا ان هذا لا يعني ان كل الامراض المعدية امراض مهنية حيث يتحمل ان تكون مهنية لفئة معينة وغير مهنية لفئة اخرى وذلك حسب طبيعة العمل فمثلا مرض التدرن يعتبر مرض مهنيا للعاملين في مستشفيات او مستوصفات امراض الصدر سواء بالنسبة للاطباء او الممرضات او الموظفين او العمال ولا يعتبر مرض التدرن مرض مهني للعاملين في معمل البطاريات او صهر الحديد على سبيل المثال.

ان الوقاية من هذه الامراض ممكنة لو اتخذت الاحتياطات الازمة باستمرار سواء بتطبيق طرق الوقاية الهندسية او الطبية او الزاما العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية اثناء العمل وحيثما كان ذلك ضروري.

**العامل الميكانيكية :** (شكل رقم ٧)



شكل رقم ٧ - مهن تتعرض لمخاطر العامل الميكانيكية

-٤١-

النهاية وعلى ذلك تجد ان سحابة الغبار التي تحتوي على النسبة الملاعبة من الذرات يكون لها القدرة على تدمير المبنى من شدة الانفجار ودرجة تركيز الذرات في سحابة الغبار تعتبر خطيرة جدا بالنسبة لكل من الانفجار وقوته التدميرية فالتركيز العالي جدا يمنع حرية اقتراب الاوكسجين من ذرات المادة وبالتالي فإنه يمنع اشتعالها كما ان انخفاض التركيز يمنع انتقال الحرارة الناتجة من احتراق احد الذرات الى ذرة اخرى وبالتالي توقف او تمنع تماما حدوث الانفجار اي ان نسبة التركيز مهمة في حدوث الانفجار او الاختراق للذرات الاترية مما يتطلب تأمين تهوية جيدة داخل القسم وسواء كانت التهوية طبيعية اصطناعية وكذلك ضرورة استخدام الساجين اما كيفية انتشار الابخنة والغازات في بيته العمل فانها تتضمن لقواعد وشروط الاختناق نتيجة احلالها محل الاوكسجين مثل اول اوكسيد الكاربون او تحدث في حال في الاختناق المخاطية والتتنفسية والعين مثل غاز الامونيا او تكون ميجية لاسحة او تحدث وذمة في الرئة «الاختناق الرئوي» مثل الكلورين او تكون ذات تأثير على اعضاء مختلفة من الجسم كتأثيرها على الجهاز العصبي «مثل الكحول» الكليلة والكبدي «مثل التفتالين» او الدم «مثل الزئبق او الرصاص» . وباختصار ان اضرار المواد الكيميائية على الافراد قد تظهر على نا اصابات جلدية او اصابات في العين او في الجهاز التنفسى او الاصابة بالاختناق .

ان الوقاية من مخاطر المواد الكيميائية تعتمد على مقدار تطبيق طرق الهندسية والطبية بحيث تتجنب خطر هذه المواد عن الفرد من جهة وينبع الافراد المصابين ببعض الامراض في مثل هذه المواقع اضافة لازام العاملين معدات الوقاية الشخصية ذات الكفاءة العالية اضافة لتجرب توعية الافراد المواد التي يتعاملون معها واعلامهم بطرق العمل الصحيحة وما هي تعلميات والسلامة في العمل .

-٤٠-

«كمرون» يتعرض له العاملون في أي موقع عمل هو المرض النفسي مما جعل ذوي الاختصاص لدراسة هذه المشكلة فوجدوا ان اسباب الامراض النفسية تتعلق بالفرد نفسه او بالعامل الذي يعمل به. ان تعرض الفرد لمعرض نفسي قد ينعكس اثره على شكل اعراض لامراض نفسية مثل تعرض الفرد لحادث عمل او تعود الفرد على الغياب من العمل او قيام الفرد بخلق مشاكل في العمل... الخ ، او قد ينعكس اثره على شكل اعراض لامراض فيزيائية مثل تعرض الفرد لام في العضلات او تعرضه لسوء الهضم او الالتهاب في الجلد... الخ او قد ينعكس اثره على شكل اعراض لامراض عقلية مثل تعرض الفرد للارهاق بسرعة او الاصابة بالقلق او الخوف او الانطواء... الخ ثم توصل الاختصاصيون الى ان اختيار الفرد المناسب للعمل في الموقع الصحيح له لا يكفي لضمان سلامته والحصول على انتاجية عالية منه بل يجب تأمين امور اخرى لضمان صحته واعطاء طاقته الكاملة في الانتاج وهذه الامور يمكن تلخيصها بالاتي:

آ- تأمين علاقة جيدة بين الفرد ومسؤوله المباشر

ب- تأمين علاقة جيدة بين الفرد والادارة.

ج- تأمين علاقة جيدة بين الفرد وزملائه في موقع العمل.

د- تأمين بيئة سليمة وصحية وآلة ملائمة للعمل.

لذا وجب اعطاء المشرف في مراكز الرعاية هذا الموضوع اهمية خاصة وعليه بمراقبة الافراد في المركز من زوايا متعددة ومراقبة مدى انتاجية كل فرد على انفراد ومدى جودة هذا الانتاج.

ولغرض تحجت تعرض الافراد لامراض النفسية وتاثير ذلك على عملية الانتاج وجب اختيار الفرد المناسب شرط نجاحه بالفحص الطبي الابتدائي والتتأكد من امتلاكه الرغبة في العمل ذو مهارة عالية، بعدها وجب اخضاعه للتدريب حتى ولو كان متخصصاً بعمله اضافة لضرورة تأمين بيئة ملائمة للعمل واجداد علاقة جيدة بينه وبين مسؤوله المباشر والادارة كما يتوجب توفير ما يلي:

١- اشعار الفرد انه حر في عمله.

٢- عدم احساس الفرد بذاته يعادل راتبه.

في مراكز التدريب توجد انواع مختلفة من المعدات والمكائن والآلات والعدد اليدوية ويمكن تقسيم مخاطر هذه المعدات الى قسمين:

آ- مخاطر الآلات اليدوية : ان المخاطر الناتجة من استخدام العدد اليدوية تكون في الاغلب بسبب استخدام هذه العدد بغير مكانها الصحيح، فمثلاً يستخدم الفرد السكين كمفك ا وقد تكون سبب استخدام العدد الثالثة كان يستخدم الفرد مطرقة رديئة تكون خشبتها غير مثبتة باحكام مع الرأس المعدني او قد تكون بسبب وضع العدد اليدوية في اماكن غير مأمونة كان ترمي العدد على الارض او تتوضع في الجيوب ادوات ذات اطراف حادة.

ب- مخاطر الآلات الميكانيكية : ان المخاطر الناتجة عن الآلات الميكانيكية تكون على الاغلب بسبب عدم وجود الاغطية على الاجزاء المتحركة من الماكينة او بسبب رفع الغطاء من الماكينة لاجراء بعض التصليحات ولكن لا يبعد هذا الغطاء الى محله ثانية وهكذا يحدث الاتصال المباشر بين الفرد او احد اعضاء جسمه «كاليد مثلاً» وبين احد الاجزاء المتحركة في الماكينة او بسبب تلف آلة في الماكينة او تكون التوصيلات الكهربائية غير امنة او قد يحدث الخطأ عند بعض الافراد بسبب حب الاستطلاع او القبض او الاضطراب او التع او شرود الذهن.

ان الوقاية من المخاطر الميكانيكية ممكن لو توفر شرطان اساسيان هما :

آ- توفر شروط السلامة في الآلة وكون بيئة العمل صحية.

ب- ان يكون الفرد قادرًا على التعامل مع الآلة بشكل سليم وسريع وخاصة تدريب مبكر ونجاح في الفحص الطبي واتباع تعليمات الصحة والسلامة في العمل. ان توفر هذين الشرطين يعني تطبيق العلم الجديد الذي اطلق عليه اسم التلاؤم او «ايركونوميك» ويعني ملائمة ظروف العمل للفرد وليس ملائمة الفرد لظروف العمل.

**العوامل النفسية :**

ان التطور الذي حصل في مختلف علوم الحياة كان اسرع من تطور الفرد لمفهوم ومتطلبات هذا التطور، ادى ذلك الى انعكاس اثره على الحالة النفسية للفرد العامل في مختلف مواقع العمل حيث اثبتت الدراسات العلمية على اداء أعلى نسبة

## الباب الثاني

### الفصل الثالث

#### مسؤولية المشرف في تنظيم السلامة في اقسام المركز

حيث المبدأ اضافة لمسؤوليته عن سلامة العاملين في القسم الذي يشرف عليه من القسم .اما تحقيق السلامة في اي مركز علمي للرعاية والعدد والاجهزه التي يتكون منها ويغرس النظر عن عدد الاقسام الذي يتكون منه المركز او عدد العاملين فيه وهذه الاسس هي :

##### اولا - قناعة ادارة المركز بتطبيق السلامة في العمل :

لقد بنت كل الدراسات العلمية وفي مختلف انحاء العالم بأن تحقيق السلامة في اي موقع عمل سواء كان مركزا للرعاية العلمية او مركزا للتدريب المهني او موقع العمل انساجي يعتمد على مدى اهتمام مدير المركز او المسؤول الاداري الاول بالمور السلامة المهنية ، حيث كلاما نيطت مسؤولية تتنفيذ برامج السلامة لعموم اقسام المركز الى مسؤول اعلى في الموقع الاداري كلما تحقق تتنفيذ البرنامج بشكل افضل ولهذا يفضل ان يكون هناك لجنة مؤلفة من المشرفين على اقسام المركز وبرئاسة مدير المركز ليتحمل مسؤولية تتنفيذ برامج السلامة المهنية وذلك لكونه يتمكن من خلال موقعه الاداري من فرض خطط السلامة المهنية في الاقسام ومتابعة تتنفيذ ذلك من قبل المشرفين بشكل دقيق ومعالجة ما قد يعترض ذلك من عقبات ، كما يتمكن من خلال موقعه تكليف ذوي الاختصاص وعلى مختلف المستويات في المركز في تتنفيذ خطة البرنامج لضمان نجاحه ، كما عليه قبل كل شيء ان يستعين بذوي الاختصاص سواء في الجامعات او المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من اجل عقد دورة متخصصة بالصحة والسلامة المهنية للمشرفين العاملين في المركز لضمان تفهمهم

٣- اشعار الفرد بأنه المسؤول عن عمله ولا يوجد من يتدخل به مadam عمله منجز بشكل صحيح .

٤- اشعار الفرد بأن سلم التقدم والمكافأة متوفرا باستمرار مadam عمله جيد .

٥- يؤخذ رأيه في اي تغير في خطة العمل ضمن قسمه .

٦- يؤخذ رأيه في اي موضوع يهم نفسه او العمل قبل التنفيذ لكي لا يفاجئ به .

٧- يعطى له الحق في العمل الاضافي ان كان متوفرا .

٨- يساعد عند الحاجة .

٩- تسهل امور حياته الشخصية قدر الامكان .

١٠- تعريفه بالحقوق الممنوحة له ضمن القانون .

السنوي أحذا بنظر الاعتبار احتساب كلفة الحوادث التي وقعت وما هي الاجراءات التي اتخذت لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

#### ثانياً - تأمين بيئة سلية في القسم:

ان تأمين بيئة سلية لعمل الهواة يعتبر ركناً مهماً من اركان تحقيق السلامة في العمل حيث ان ذلك يضمن عدم تعرض الهواة والعاملين الى مخاطر بيئة العمل ولغرض تحقيق ذلك يتطلب ان يكون المشرف ملماً تماماً كافياً بتعليمات الصحة والسلامة في القسم الذي يشرف عليه واذا ما اعتقاد المشرف ان معلوماته غير كافية، عليه الاستعانة بالاختصاصيين او مفاتها المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة الصحة بهدف زيارة القسم وتبيان مدى صلاحيته من زاوية الصحة والسلامة بحيث يمكن للهواة والعاملين العمل فيه دون ان يكون هناك خطورة على صحتهم وبذلك يتحقق المشرف بيئة سلية للعمل، من جهة اخرى نطلب من المشرف التعرف على فصل احتياجات العمل العامة من قانون العمل العراقي رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ وتعديلاته وكذلك الاطلاع على تعليمات السلامة المهنية العدد (٣) لسنة ١٩٨٥ وقانون الصحة العامة لسنة ١٩٨٠ ومتابعة كل ما ينشر عن الصحة والسلامة في الصحف والمجلات والاستماع الى برنامج سلامتك في العمل الذي يقدم من اذاعة بغداد يومياً، اذ ان ذلك سيساعد في اغناء المشرف بالمعرفة ويجعله على بينة بما يجري حول هذا الموضوع في مختلف مواقع العمل، اضافة لما سيكتسبه من معرفة تساعد في تحقيق خدمات افضل في القسم الذي يشرف عليه، مشيرين الى ان تتحقق ماجاء بالقانون يتطلب وقتاً من الزمن لأن المراكز انشئت منذ زمن ليس بالقصير وقد يكون هناك امور لم تؤخذ بالحسبان عند اقامته المركز ولكن هذا لا يمنع من ايجاد سبل الوقاية واتخاذ الاحتياطات الكفيلة التي تمنع الضرر على الافراد وهذا ما يجب ان يعمله كل مشرف من اجل تحقيق السلامة في قسمه. ان المشرف الذي يتمكن من استخدام حواسه الخمس - البصر، اللمس، الشم، السمع والتذوق - في تقييم الخطر يعني انه اهل لتحمل المسؤولية لهذا نطلب من

الاعباء التي سلقى عليهم من جراء تحمل مسؤولية السلامة المهنية ولحسن تنفيذ برامج الصحة والسلامة في القسم مشيرين الى ان ما يخص من مبالغ لتحقيق الصحة والسلامة في الاقسام وكما يبيّن ذلك الدراسات في العالم هي اقل بكثير من الخسارة التي قد تحدث نتيجة وقوع حادث في القسم او تعرض احد الهواة الى اصابة نتيجة ممارسته العمل او التدريب في القسم ويمكن تخصيص مسؤولية الادارة او مدير المركز في تنظيم الصحة والسلامة بما يلي:

- آ- نشر الوعي الوقائي المهني بين العاملين والهواة ب مختلف السبل كاصدار النشرات والملاحقات الجدارية وعقد الندوات والحلقات الدراسية وعرض الافلام وغيرها من امور.
- ب- الرقابة والاشراف المباشر على تأمين بيئة سلية في الاقسام والمركز.
- ج- الرقابة والاشراف المباشر على حسن سير عمل الاجهزه والاحداث في كل قسم من اقسام المركز.
- د- الرقابة والاشراف المباشر على اداء العمل بشكل سليم سواء من قبل العاملين او العاملين.

هـ- اصدار التعليمات الخاصة بالصحة والسلامة في كل قسم من اقسام المركز لكي يتلزم بها المشرف والهواة والعمالين ومحاسبة اى مقصرين بالتنفيذ.

و- تشكيل لجنة سلامة مهنية برئاسته وعضوية المشرفين على الاقسام لوضع برنامج للصحة والسلامة لعلوم المركز وفي حالة تعيين مسؤول سلامة مهنية مستقل في المركز فيكون احد اعضاءها مسؤول السلامة المهنية وينفس الوقت يصبح تقرير اللجنة وعندها يتحمل المسؤولية التي نص عليها قانون العمل.

ز- على الادارة تأمين مكاتب تتوفّر فيها وسائل الراحة والتدفئة شتاء وصيفاً للمشرفين حيث ان الاهتمام بمثل هذه الامور يدفع المشرف للعمل طـ اكبر.

- ح- على مدير المركز مسك سجل خاص تسجل فيه الحوادث والاصابات على ان يصدر احصائية سنوية بذلك يتم تقييم الاقسام من خلالها وعلى الادارة على ان يصدر احصائية سنوية بذلك يتم تقييم الاقسام ليتمكن القسم من رفع تقرير مسک مثل هذا السجل في كل قسم من الاقسام ليتمكن القسم من رفع تقرير

**المشرف ملاحظة ما يلي :**

آ- هل القسم صمّ شكل يضمن السلامة في العمل وفيه والعاملين، الامور الممكن اتخاذها للافي التواصص وضمان سلامة الهوائية ووجود فتحا بالاكبات إعادة تنظيم القسم بحيث يراعي عند وضع كل جهاز او آلة وجود فسحة مناسبة يمكن للفرد ان يتحرك او يعمل بهوائية دون ان يؤثر ذلك على حركة مرور الافراد الآخرين، شرط ان يوفر محل مناسب لاجراء عمليات الصيانة داخل القسم واذا كان هناك اجهزة تتبع عنها ادخنة او غازات او اتربة او حرارة ، ضاره بصحه العاملين، ان يتخذ الاجراءات الالزمه لوضع الساحبات العامة والعاشرة بما يضمن عدم انتشار هذه المواد في القسم او اتخاذ ماليزم لمحجز مثل هذه الاجهزه بقراطع تضمن عدم تسرب هذه المواد الى بقية القسم، كما عليه بمراعاة عدد الافراد الممكن قبولهم في القسم لضمان انجاز العمل بآمان والشكل رقم - ٨ - يوضح تقطيع سبع لورشة كما يوضح الاخطاء الناتجة عن ذلك بينما شكل رقم - ٩ - يوضح نظر




شكل رقم ٩ - نفس مخطط (شكل رقم ٨) ولكن نظم بشكل سليم

المعدات ولكن موضوعة بطريقة تسمح بعمارات واسعة ومحددة المعالج ووضع الماكينات يسمح بعدم بروز قبضان الخام على الاماكن او الممرات وهي ايضا موصوصة بحيث ان انتبه الفرد لن يتجاذب بواسطة الافراد الآخرين المارين بجوار مكان عملهم وان اهم مبدأ يجب ان يراعي في التنظيم الداخلي للقسم او الورشة توفر مكان لكل معدة وكل معدة في مكانها الصحيح .

ب - على المشرف ان يحدد مخاطر العمل في القسم وطرق الوقاية منها شرط ان يتم تدوينها على ورق بحيث يمكن تسليمها الى كل هاوي يتنظم للتدريب او العمل في القسم بعدها يعقد المشرف محاضرة خاصة لكي يشرح المخاطر وطرق الوقاية منها واسلوب العمل السليم وان امكن دعم المحاضرة بتصاوير وشروح ثم

-٤٩-



شكل رقم ٨ - مخطط سليم لورشة

- ١- مرتدي ملابس انياب الصناعة.
- ٢- ملابس الرجع من الصناعة.
- ٣- ملابس مخصوصة بعملائنا.
- ٤- درس مد مفاطر ازيد المللات المطلوب.
- ٥- الدليل ورقة تصريحات العمال.

-٤٨-

**تشير المراجع العلمية على ان احد الاسباب الرئيسية لوقوع الحوادث في الاقسام يعزى الى عدم تدريب العاملين او الهواة في الايام الاولى لاتخاذهم بالعمل من قبل المشرف و ذلك من حيث كفاية استخدام الجهاز وما هي متطلبات السلامة سواءاً في القسم بشكل عام او بالجهاز او الآلة التي يستدرس عليها، لذا نأمل من المشرف ملاحظة ما يلي .**

**آ- اختبار الهواي من حيث قدرته على ممارسة الهواية التي يطمح بها .  
ب- اخضاع الهواي لفترة تدريب تتراوح من يوم الى اسبوع وحسب قناعة المشرف في تحويل الهواي من البدء بالعمل لوحده .  
ج- استمرار مراقبة الهواي من قبل المشرف على حسن اداء العمل وبالاسلوب السليم .**

**رابعا - لجنة السلامة المهنية في القسم :**  
تشكل لجنة للسلامة المهنية من الهواة و برئاسة المشرف في القسم رغم ان مسؤولية تحقيق الصحة والسلامة في العمل تقع على عاتق المشرف باعتباره المسؤول الاول ، الا ان اشراك بعض الهواة في لجنة مخصصة بسلامة القسم يعطي مدلولاً لدى الهواة عن مدى اهتمام المشرف بصححة وسلامة الهواة من جهة وجهة لمشاركة الهواة هذه المسؤولة باعتبارهم الجهة المحتمل تعرضها للإصابة اكثر و بذلك يسهل تنفيذ البرامج المتعلقة بصححة وسلامة الافراد .

**المشرف والسلامة المهنية :** يعتبر المشرف في القسم ، المسؤول الاول عن تحقيق الصحة والسلامة في العمل وان افضل صيغة لتحقيق ذلك هو القيام بتفتيش القسم يومياً ، باعتبار التفتيش احدى الوسائل الهامة في تعين اسباب الحوادث كما يساعد في الكشف عن اي خلل قد يحدث في القسم اضافة لضرورة قيام المشرف بإجراء تفتيش دقيق للقسم كل شهر بغية فحص وسائل العمل ولائحة واسلوب اداء العمل من قبل الهواة والافراد العاملين وتقييم وسائل الوقاية المستخدمة لضمان عدم وقوع الاصابات ، وقد يتطلب الكشف استعمال اجهزة مختلفة للقيام بقياسات لكل العازلات او الابخرة المتتصاعدة الى بيئة القسم مؤكدين بعدم الاعتماد على الحواس الخمس في تقدير مدى خطورة هذه الامور على صحة الافراد . ان هذا التفتيش

يقوم باستحصل توقيع من كل هاوي على انه بلغ بتعليمات الصحة والسلامة في العمل . ان ذلك يعكس للهواي مدى اهتمام المشرف بصححة وسلامة الفرد الذي يعمل معه ، كما ان استحصل مثل هذا التوقيع سيعطي المشرف فانوبي في حالة تعرض الهواي الى حادث اثناء العمل .

**ج- على المشرف ان يضمن عدم ممارسة الهواي اي نوع من التجارب ما لم يكن قادرًا على القيام بها .**

**د- على المشرف توفير وسائل الوقاية من الحريق في القسم شرط ملاحظة ادامتها للعمل بين فترة واحرى وعليه بتدريب كل العاملين والهواة على كيفية استخدام المطفأة ، كما عليه بتأمين صندوق اسعاف في القسم شرط ان يكون كامل المحتويات ومتدرج على كيفية تقديم الاسفار الاولى .**

**هـ- على المشرف متابعة ادامة الاجهزه والمعدات بما يضمن عملها بشكل سليم دائماً .**

**و- على المشرف مراقبة نظافة القسم وهذا يعني تحمل الهواي مسؤولية نظافة الطاولة والاجهزه والعدد الذي يعمل عليها وكذلك تحمله مسؤولية حسن نظيفيتها وصيانتها ، كما على المشرف مراقبة العمال المسؤولين عن النظيف بحيث يضر عدم تراكم النفايات في القسم اضافة لضرورة تنظيف وغسل القسم مرة كل شهر وذلك لازالة الاتربة والشوائب العالقة في الجدران والنواذف وعلى الرفوف والاجهزه .**

**ز- ان يعمل المشرف على اتخاذ ماحتل لتسوية الاجزاء المتحركة من الاجهزه لضمان عدم تعرض الهواة لمخاطرها .**

**ح- على المشرف عدم السماح للمتدرب العمل اكثر من ستة ساعات في القسم اذا كان عمره اقل من 15 سنة .**

**ط- ان المام المشرف بالتجربة او العمل الذي يقوم به الهواي لا يمكنه ما يكن عارفاً مخاطر تلك التجربة او العمل وطرق الوقاية منها وشكل رقم .**

**ي- يذكر في المخاطر تجربة عملية من بداية العملية حتى انتهاءها وذلك بكيفية التفكير في المخاطر والوقاية منها .**

**ثالثا - التدريب والاشراف :**

يجب ان يعزز بتقرير شهري يرفع الى مدير المركزيين فيه وضع الصحافة والسلامة في القسم والمقتراحات في معالجة الناقص ان وجدت وعلى المشرف ملاحظة الامور التالية عند قيامه باجراء التفتيش الدقيق كل شهر على القسم :

**التفتيش والمشرف :**

- ١ - التأكد من ان الهاوي او الفرد العامل يمارس العمل على الآلة او المعدة المخلوطة له بالعمل عليها.
- ٢ - الترتيب والنظافة - على المشرف ملاحظة كون المعدات خالية ونظيفة دائمًا من اية مادة وليس هناك مواد موضوعة في اماكن مرفقة يتحمل مقتولها مع ملاحظة كون اجهزة العمل (مكائن، اجهزة، الات) موضوعة في مكانها الصحيح خاصية غير المستعمل منها وكون جميع المواد المستخدمة في القسم موضوعة بشكل ثابت وصحيف مع الانتباه من كون الاروعية والثباتي الممتلئة بالسوائل خاصة لم تجذب الحد المقرر للوعاء او القنية استعمالها.
- ٣ - الادوات اليدوية : ملاحظة كون العدد اليدوية صالحة للاستخدام ونظيفة وخالية من اي شوائب بسبب استعمالات سابقة وكذلك كون المعدات غير الصالحة قد استهلكتها.
- ٤ - الارضيات : ملاحظة كون الارضيات صقيقة ولا تحتوي على عيوب تكون سببا لاصابة الانزداج عند سيرهم.
- ٥ - الاجهزة : ملاحظة كون الاجهزة الخطيرة مسيجة بحواجز واقية والتأكد من كون الحواجز موجودة في اماكنها الصحيحة دائماً، كما يجب ملاحظة من كون الافراد الذين يقومون بتصليح او صيانة الاجهزة يقطون التيار الكهربائي عن الجهاز اثناء التصليح او الادامة.
- ٦ - معدات الوقاية الشخصية : ملاحظة كون الهاوة الذين يعملون في تجارب تحمل خطورة على صحتهم مرتدين معدات الوقاية الشخصية وحسب طبيعة العمل الذي يمارسونه لضمان عدم تعرضهم للاصابة او المرض بسبب العمل اثناء ضرورة ملاحظة كون الافراد يرتدون المعدات او يستعملونها بشكل صحيح وكيفية بمحه لهم اثناء الاستعمال.

## الفصل الرابع

### السلامة في مختبرات وورش مراكز الرعاية العلمية

بالرغم من وجود امور مشتركة في تأمين السلامة في مختلف انواع المختبرات وورش مراكز الشباب ومراكيز الرعاية العلمية كتأمين مطفلة حرق وصناديق اسماقات اولية ومضلة واسب للطوارئ» وامور اخرى في التصميم من حيث ارتقاء المبنى ووجود الممرات الكافية لمرور الافراد وعدد الاجهزه الممكن وضعها في المخبر وتأمين الاضاءة الجيدة ومنع الضوضاء ومراقبة ثبات درجة الحرارة الملائمة الى غير ذلك من امور، الا ان الخصوصية في السلامة تبقى لكل مختبر او قسم على انفراد ومع قيامنا في تبيان اهم الامور الواجب ملاحظتها سواء من قبل المشرف او المتدرب في كل مختبر او قسم لا انتنؤك وحرب اطلاق المشرف والطالب على امور السلامة لكل الاقسام او المختبرات التي سيرد ذكرها في هذا الكتاب لكي يستفيد مما ورد في بعضها ولم يرد ذكره في القسم او المختبر الاخر و بذلك تكون الفائدة اكبر للمشرف والمتدرب على حد سواء.



شكل رقم ١٠ - مختبر في مركز الرعاية العلمية

٥٥

يكون المشرف قد تدرب على كيفية تقديم الاسعاف الاولى للمصاب حيث يفضل اقامه دورة فضفورة للشرفين في المركز متخصصة بالاسعافات الاولية ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع دوائر الصحة وجمعية الهلال الاحمر العراقي والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

١٢ - المواد الخطيرة : التأكد من كون المواد القابلة للاشتعال او الانفجار مخزونة بشكل سليم وصحيح وان الغيارات تحفظ في اوعية خاصة اضافة لوجوب

تفتيش المخزن الرئيسي الذي يتم فيه حفظ المواد لضمان عزتها بالشكل السليم ووفقاً لاس الخزن السليم .

١٣ - الاروعية التي تعمل تحت ضغط : التأكد من كون صمامات الامان في حالة جيدة والاروعية خالية من اي عيب ومخزانت الهواء تعمل بانتظام .

١٤ - مراقبة بيئة العمل بشكل عام من حيث وجود اي مادة ضارة وكل ذلك مراقبة

اجهزه التهوية والاضاءة وكل ما يمكن ان يؤثر على صحة الافراد في القسم .

١٥ - امور عامة : ان التفتيش الشهري يتمثل اموراً متعددة اخرى وحسب طبيعة القسم ، كما يجب ان لا ننفلل تفتيش مختلف انواع الدوالب ومنها دوالب اعتمدة العاملين الشخصية للتأكد من نظافتها ، اضافة الى تفتيش المراقب الصحن وغيرها من امور .

ان رفع التقرير الشهري عن الصحة والسلامة الى مدير المركز يتضمن بناءً على مامن من المخاطر وينفس الوقت سيعالج اي نقائص يظهر اول بأول ، كما ان حضور المشرف اجتماع لجنة الصحة والسلامة في المركز بانتظام سيساعد في تنفيذ برنامج الصحة والسلامة للمركز عموماً اضافة لتطوير عمل اللجنة بما يحقق الصحة والسلامة للعاملين والهواة في مركز الرعاية العلمية .

**السلامة المهنية في قسم الكهرباء** (شكل رقم ١٠)



شكل رقم ١٠ ب- قسم الكهرباء في مركز الرعاية العلمية

٦- عدد الذهبيات بالنسبة لتيار المختبر  
اما الاصابات التي يتعرض لها الانسان من الكهرباء هي الصدمة، الحرق وانبهار العين.

٢- الحرائق : تحدث الحرائق بسبب الكهرباء من الآتي :

آ- زيادة سخونة الكبلات والمستخدمات والفيش .  
ب- الشارات التي تحدث تحت ظروف التشغيل من المقاييس والملامسة ومقاييس التوزيع .

ج- الشارات التي تتوجه عن قطع دائرة ما نتيجة لاي خطأ كما هناك احتمال حدوث حريق من الكهرباء اذا :

آ- كانت سعة الكيليل لحمل التيار غير كافية .

ب- كانت سعة الفيشة لحمل التيار غير كافية .

ج- قطع العازل عن السلك او الكيليل لمسافة اكبر من اللازم .

د- تلف الموصى اثناء قطع العازل .

هـ- كانت الوصلات غير محكمة .

و- كان الكيليل غير مثبت جيدا عند نقطة دخوله الى الفيشة او المستخدمة اذا كان للفيشة غطاء تقوية مطاطي فذاك انه مركب في مكانه .

٣- مخاطر ميكانيكية الكهرباء : نتيجة التشغيل الغير متظر لمotor يدير آلة او ماكينة يعمل عليها بعض الافراد فيصابوا بالعدم توقعهم دوران الماكينة او السقوط شخصاً لقد توازنه بسبب حدوث صدمة له او احدثت تقلص بعضلاته او نتيجة للحرق .

٤- مخاطر استعمال الهواء المضغوط واللحيم : كاستعمال اللحام بالقوس الكهربائي حيث قد يتعرض العاملون الى الاشعاعات فوق البنفسجية والحرق والصدمة الكهربائية اذا لم يتبعوا تعليمات السلامة في العمل .

٥- مخاطر الضوضاء : والتي غالباً تبعث من الاجهزه المختلفة زيت المخاطر الكهربائية اقل خطراً من اي مصدر طاقة اخر اذا كانت حذرين في استخدامها . تخلصنا الاختيارات الازمة ، الا ان اي تهانٍ قد يؤدي الى حوادث واصابات مميتة علاوة على لف المواد والالات نتيجة احتراها . ان اي تفريح مفاجئ للشحنة الكهربائية قد يؤدي الى اندلاع الحرائق خصوصاً اذا توفر الجو الملائم في بيته المختبر مثيرين الى وجود نوعين من الكهرباء التي من المحتمل ان يتعرض لها الفرد في المختبر .

ان المخاطر المحتمل حدوثها في اقسام وورش الكهرباء يمكن ان تلخص بـ  
يلي : ١- الصدمة الكهربائية : حيث ان خطورها يكون اقل فيما اذا لم يمر بها الكهربائي من خلال او بالقرب من المراكز العصبية او الاعضاء الحيوية في الجسم كالقلب او عضلات جهاز التنفس ويتوقف تأثير الانسان من الكهرباء على العبر

الآتية :

أ- كمية التيار المار في جسم الانسان .

ب- حالة جلد الانسان جاف او مبتل .

جـ- العضو الذي يمر فيه التيار .

د- مدة سريان التيار في الجسم .

هـ- نوع التيار المار بالجسم .

- الخطورة منها اي التي تحمل تيارا كهربائيا فولتية عالية، ويجب ان تكتب هذه التعليلات برسيم كسر وشكل مميز وتوضع بمكان ظاهر واضح من جميع الجهات منطقة الخطط.
- ٤- يجب ان يكون عمل صيانة الاجهزه الكهربائيه من الفئتين الاكفاء في الكهرباء اي ان يكونوا ذوي رؤيه وخبره بوسائل تشغيل هذه الاجهزه واماكن قصل التيار وعلى علم تام بالقواعد الاساسية الماسونه لتشغيل هذه الاجهزه واماكن قصل التيار وعلى ان يكون هناك نظام دورى لصيانة جميع الاجهزه والتركيبات او اصلاح التالف منها فور اكتشاف اية عيوب فيها.
- ٥- توفير معدات واجهزه مكافحة الحرائق في القسم مع وجوب ادامتها وفحصها بين فتره واخري كما يتطلب من المشرف ليس فقط كيفية استخدامها بل كيفية تدريب العاملين والهوا على استخدامها.
- ٦- وجوب وجود قفل رئيسي لدائرة الكهرباء داخل القسم بحيث يمكن قطع التيار من داخل القسم مرة واحدة وذلك عند الضرورة.
- ٧- يجب قطع التيار الكهربائي عن القسم بعد انتهاء العمل.
- ٨- يمنع توصيل العدد الذي تعمل بالكهرباء بمصدر التيار الخاص بالانارة لأن الانارة لا يوجد فيها ارضي.
- ٩- التأكيد من وجود توصيله لجميع ابراج وحوامل الخطوط والاجهزه والمعدات بالارض وعلى ان يكون التوصيل جيدا لضمان مرور التيار سهولة الى الارض بدلا من صعن الأفراد واحراق الاجهزه.
- ١٠- يجب ان تكون نهايات اسلام الكهرباء المتصلة بالاجهزه كافة مزودة بالرؤوس الصجحة.
- ١١- يجب عدم تعرض اسلام الكهربائية المعزولة بالمطاط او البلاستيك للس او الحرارة حتى لا يتأثر العازل اذا تعرض لها مدة طويلة.
- ١٢- للرتيبة من مخاطر ميكانيكية الكهرباء وجب الحذر واليقظة اثناء تشغيل المكونات خاصة عند بدء ونهاية التشغيل اي قبل فتح وقفل التيار الكهربائي عن المكونات واجهزه نقل الحركة والمكونات.

- آ- الكهرباء الاستاتيكية : والتي تولد شحنهما من عدة عوامل ، وخطورتها أكبر من خطورة التيار الكهربائي نفسه . وذلك لما تحدثه الشحنات الاستاتيكية من شردا او صدمة او صاعقة ثانية على كل ما يتعرض طريقها او تحدث الانفجار او الدمار مما يتطلب معرفة مواطن الخطط في الكهرباء الاستاتيكية لاتخاذ الاحتياطات الكفيلة في تفريح هذه الشحنات اولا بأول قبل ان تراكم ويقع الحادث مما يتطلب العمل دائما على تعادل الشحنات وتفريغها وتتجنب تجمعها وتراكمها وللوقاية منها يجب عمل توصيلات بين الالات والادوات المعدنية والارض، اما بالنسبة للمواد غير الجيدة التوصيل فيمكن استخدام طرق خاصة يمكن بواسطتها تفريح هذه الشحنات ومنع خطرها على الافراد.
- ب- التيار الكهربائي والذي تكمن خطورته من ملامسة الفردقطبين معا في حالة التيار المستمر «الموجب والسلب» حيث تحدث الصدمة الكهربائية وعندها يكون الانسان جزءا من الدائرة الكهربائية خاصة اذا كان جلده مبتلا او يقف على ارضية رطبة وتكون الصدمة شديدة اذا مر التيار بالمخ او بالقلب او بالرئتين وكانت شدته عالية. اما بالنسبة للتيار المتردد فتكتمن خطورته في حدوث الصدمة وذلك اثر ملامسة وجه واحد اثناء الوقوف على الارض حيث تكمل الدائرة التي تكون الارض احد قطبيها اي تكون نقطة التعادل متصلة بالارض .
- اما الوقاية الواجب اتخاذها في اقسام وورش الكهرباء فتشمل مايلي :
- ١- عند وضع الاجهزه الكهربائية في القسم يجب وضعها بالمكان المناسب لتقليل احتمال حدوث اي اتصال او تلامس بالاجزاء المحملة بتيار الكهربائي الى اقل حد ممكن .
- ٢- العمل قدر الامكان على الحد من توزيع الاجهزه الكهربائية في اماكن مختلفة والعمل على تجميعها في اضيق الحدود لضمان مراقبتها والتحكم فيها ولمنع غير المخلوين باستخدامها، اما اذا كان لا بد من وضع الاجهزه باماكن متباعدة عن الضروري احاطتها بحواجز لمنع تعرض العاملين القريبين منها او المارين بجوارها للتعرض لخطر الاتصال بها.
- ٣- يجب وضع لوحات تحذير بقرب التوصيلات والاجهزه الكهربائية وخاصة

- الخطورة منها اي التي تحمل تياراً كهربائياً ذات فولتية عالية، ويجب ان تكتب هذه التعليقات بحجم كبير وشكل مميز وتوضع بمكان ظاهر وواضح من جميع الجهات منطقة الخطير.
- ٤- يجب ان يكون عمال صيانة الاجهزة الكهربائية من العنيف الاتكاء، في الكهرباء اي ان يكونوا ذوراً وذريعة بوسائل تشغيل هذه الاجهزه واماكن فعل الاداء على علم تام بالقواعد الاساسية المعمونة لتشغيل وصيانة هذه الاجهزه، وعلى ان يكون هناك نظام دوري لصيانة جميع الاجهزه، وذلك داعماً على اصلاح التالف منها فور اكتشاف اية عيوب فيها
- ٥- توفير معدات واجهزه مكافحة الحريق في القسم مع معدات اداء بهم، بين فترة وخرى كما يتطلب من المشرف ليس فقط كيهة استعدادها في اية مده.
- ٦- وجوب وجود قفل رئيسي للدائرة الكهربائية داخل القسم بحيث يحجب قطعه من داخل القسم مرة واحدة وذلك عند الضرورة.
- ٧- يجب قطع التيار الكهربائي عن القسم بعد انتهاء العمل.
- ٨- يمنع توصيل العدد التي تعمل بالكهرباء بمصدر التيار الخاص بالدائرة لا يوجد فيها ارضي.
- ٩- التأكد من وجود توصيله لجميع ابراج وحوامل الخطوط والاجهزه والمعدات بالارض وعلى ان يكون التوصيل جيداً لضمان مرور التيار بسهولة الى الارض بدلاً من صعن الأفراد واحتراق الاجهزه.
- ١٠- يجب ان تكون نهايات اسلام الكهرباء المتصلة بالاجهزه كافة مزودة بالرؤوس المصححة.
- ١١- يجب عدم تعرض الاسلاك الكهربائية الممزوجة بالمطاط او البلاستيك للشمس او الحرارة حتى لا يتآثر العازل اذا تعرض لها مدة طويلة.
- ١٢- للوقاية من مخاطر ميكانيكية الكهرباء يجب الحذر واليقظة اثناء تشغيل لاماكيه خاصة عند بدء ونهاية التشغيل اي قبل فتح وقفل التيار الكهربائي عن الموزرات واجهزه نقل الحركة والماكينات.

- ا- الكهرباء الاستاتيكية : والتي تولد شحناتها من عدة عوامل، وخطورتها الابرز من خطورة التيار الكهربائي نفسه . وذلك لما تحدث الشحنات الاستاتيكية من شرار او صدمة او صاعقة تأتي على كل ما يتعرض طرفيها فتجعله او تحدث الانفجار والدمار مما يتطلب معرفة مواطن الخط في الكهرباء الاستاتيكية لاتخاذ الاحتياطات الكفيلة في تفريح هذه الشحنات اولاً باول قبل ان تراكم ويقع الحادث مما يتطلب العمل دائماً على تعادل الشحنات وتغطيتها وتتجنب تجمعها وترامها وللوقاء منها يجب عمل توصيات بين الالات والادوات المعدنية والارض، اما بالنسبة للمواد غير الجيدة التوصيل فيمكن استخدام طرق خاصة يمكن بواسطتها تفريح هذه الشحنات ومنع خطورها على الافراد.
- ب- التيار الكهربائي والذي تكون خطورته من ملامسة الفرد القظيين معاً في حالة التيار المستمر «الموج والسايل» حيث تحدث الصدمة الكهربائية وعندها يكوى الانسان جزءاً من الدائرة الكهربائية خاصة اذا كان جلده مبتلاً او يقف على ارضية رطبة وتكون الصدمة شديدة اذا من التيار بالمخ او بالقلب او بالرئتين وكانت شدته عالية، اما بالنسبة للتيار المتردد فتكون خطورته في حدوث الصدمة وذلك اثر ملامسة وجه واحد اثناء الوقوف على الارض حيث تكمل الدائرة التي تكون الارض احد قطبيها اي تكون نقطة التعادل متصلة بالارض.
- اما الوقاية الواجب اتخاذها في اقسام وورش الكهرباء فتشمل ما يلى :
- ١- عند وضع الاجهزه الكهربائية في القسم يجب وضعها بالمكان المناسب لتقليل احتمال حدوث اي اتصال او تلامس بالاجزاء المحمولة بالتيار الكهربائي الى اقل حد ممكن.
- ٢- العمل قبل الامكان على العدد من توزيع الاجهزه الكهربائية في اماكن مختلفة والعمل على تجميعها في اضيق الحدود لضمان مراقبتها والتتحكم فيها ولمنع غير المخولين باستخدامها، اما اذا كان لابد من وضع الاجهزه باماكن متباينة فمن الضروري احاطتها بحواجز لمنع تعرض العاملين القريبين منها او المارين بجوارها للتعرض خطير الاتصال بها.
- ٣- يجب وضع لوحات تحذير بقرب التوصيات والاجهزه الكهربائية وخاصة


٢٤- لا يسمح لاي شخص العمل على لوحة المفاتيح الكهربائية مالم يكن مرتدى القفار المطاطي  
 ٢٥- صوره شاشه مصباح اضاءه لا يزيد امدادها في السلاسل اسماكه على ان تكون ذات فولتين و بفضل ان يكون من الامثله  
 ٢٦- الاولى مع تأمين عدد كافى من الامثله  
 ٢٧- لما كان الصلاج الوارد لاصداره للجهة الكهربائية من الاجهزه  
 للاوجب تدريب كل المهارة والعمال على دفعه اسرع و احسن الاستعمال  
 قبل الحياة «انتظر الفصل السادس»  
 ٢٨- اذا كان من غير الممكن وضع الاسلاك داخل صناديق عازلة  
 على حوالن معزولة وبارتفاع لا يقل عن ٨ قدم من اماكن «فوف الماء» ومن  
 احتمال نقل اسباب او اعمله معدنية طوله اسليل هذه الاسلاك  
 معزولة اسفل هذه الاسلاك حتى لا تلامس من هذه الاعمله او الانابيب الاسلاك  
 الحامله للتيار وتعرض العاملين لها للصلعات الكهربائية  
 ٢٩- يجب وضع مفاتيح الكهرباء داخل صناديق عازلة ولا يسمح لاي فرد من  
 الامن قبل عمال اختصاصيين مدربين على الاعمله الكهربائية ويفضل ان تكون  
 لوحات التوزيع والمفاتيح الكهربائية خارج القسم خاصة اذا كان في المختبر احتصار  
 تصاعد غاز او بخار قابل للاشتعال.  
 ٣٠- التصهرات جزء هام من التوصيات الكهربائية، اذ بها يمكن تلافي اي خطر، لقدر ترداد شدة التيار نتيجة قلة المقاومة، فيتصهر السلك المركب في المصهر  
 ويزن ذلك الى قطع التيار دون حدوث اي خطورة ومن البروتوتوكول الراقي ومن  
 التزام الكهربائية والتصهرات لكي تؤدي عملها بآمان نايلبي:  
 «أجب ان تكون اسلامها بحجم ونوع مناسب لدى احتفال الاجهزه وذلك اما باستخدام الطريق

- ١٣- الاسلاك المنسلة خطره ويجب التبليغ عنها فورا.
- ١٤- يمنع تثبيت اية مفاتيح في الجدران مباشرة لتلادي الروطه خاصة في الشتاء بل يجب ان ترتكب على قطع خشبية عازلة.
- ١٥- يفضل ان تكون تأسيسات الاسلاك الكهربائية على بعد ١٥٠ سم من ساحبات الادخنه وعلى بعد ٢٠ سم من الاعمله الخشبية او الاسقف مع مراعاه تغليفها بمواشير عازله.
- ١٦- يجب فحص جميع الاجهزه الكهربائية مرة واحدة في السنة من قبل شخص مختص من ناحية العازله والارضي وتقدير حالتها الراهنة وتتجه في سجلات خاصة.
- ١٧- يجب ان يوضع بجانب كل جهاز رسم توضيحي للدائرة الكهربائية حتى يسهل عملية الصيانة الكهربائية للاجهزه وتحديث اماكن العوب بسرعة وبكل سهولة.
- ١٨- يجب ان لا يعقد السلك المدى لنقصه.
- ١٩- يجب عدم لصق الاوراق الملونة والاشعرة على الاسلاك في الاحتفالات حتى لا تكون سببا في القاطن النار من اي شر او اشعاعها نتيجة ملامستها للمصابيح الساخنة.
- ٢٠- تأمين اضاءه جيدة في المختبر او القسم او الورشة لان العمل الدقيق يتطلب فحصا جيدا، كما يجب من الوجه من الاضاءه المباشره لان الاضاءه الريديه والوجه ترهق الغزو وتضعف البصر.
- ٢١- السيطره على الضوضاء الصادره من الاجهزه وذلك اما باستخدام الطريق الهندسي او الزام الافراد بارتداء كاتمات الصوت.
- ٢٢- الزام العاملين والمتدربين بارتداء معدات الوقايه كالقفاز والحداء الراقي ومن النوع العازل للكهرباء حيث يتشرط اولا تسليم كل فرد العده التي يحتاجها وارشاده عن فوائد استعمالها ثم محاسبته في حالة عدم ارتداءها اثناء العمل.
- ٢٣- ضرورة وجود قطع خشبية جافة اوقطع من المطاط او مادة البلاستيك لعزل فرقان الى زيادة التيار المار عما تحمله هذه الاجهزه، حيث هناك انواع كثيرة من لمبهات يستخدم كل واحد وحسب كمية التيار والجهد المار في الدائرة الكهربائية.
- اماكن التي يقف عليها الفرد الذي يعمل على الاجهزه الكهربائية.



شكل رقم ١١ - بـ مختبر الكيمياء.

ان المحاطر التي يمكن ان تحدث في هذه الاقسام على مثلك ... سبب احداث مثل سوء الاضاءة ونقص في التهوية وارتفاع درجة حرارة سبب الاجهاد الذي يصيب الفرد نتيجة استعمال ساعات عمل اضافية وسبب سوء الاحزان عمل خلال فترة قصيرة او سبب ضعف لاقته المدنية الى غير ذلك من عوامل ان شدة الخطر المحتمل حدوثه في مثل هذه الاقسام يعتمد على نوع ائمة المستخدمة ودرجة تركيزها ومدة التعرض لها وما هي فترتها في التعامل داخل جسم الانسان وطريق دخولها الى جسم الانسان وكذلك طريق طرحها من الجسم اضافة لعوامل اخرى كالعمر والجنس والاستعداد الشخصي والاستعداد العضوي وغير ذلك من عوامل، كما يجب ان لا ننصل من كون العاملين هم اول الاشخاص الذين يتعرضون لمخاطر المواد الجديدة (المكتشفة) وذلك لعدم معرفتهم بعد بذابير



شكل رقم ١١ - بـ مختبر الكيمياء

بـ يجب تركيب المتصهرات داخل صاديق عازلة وعائى ان يحافظ على الصندوق من تقلبات الماح وذلك يصب وافية له  
جـ يجب ملاحظة عدم رفع المتصهرات والدائرة الكهربائية منحلة بالتيار مما من حدوث التردد وبالاخص في المواقع التي يوجد فيها تفاصيل او اجزاء فائلة للاشتعال.  
ان تحقيق ماورد ذكره في اعلاه سيعمل العمل في اقسام الكهرباء بامان ومنحاظ على صحة وسلامة الهراء والعاملين من خطر الكهرباء.

#### السلامة المهنية في قسم الكيمياء (شكل رقم ١١)

- لثلا يصايبوا برشاشها.
- ٤ - على المتدرب ان لا يتنقل خلال اجراء التجربة من مكانه المخصص الا بعد الاستدان.
  - ٥ - على المتدرب اعادة زجاجيات الكواشف الى مواضعها بعد اخذ حاجياته منها.
  - ٦ - على المتدرب تجنب سحب المواد الكيميائية من القناني بواسطة انبوب المصن وانما يجب استعمال ماصة يدوية وذلك لتجنب دخول المواد الخطيرة الى الفم.
  - ٧ - على المتدرب عدم تبديل سدادات قوارير الكواشف بعضها ببعض لثلا تلتلوت الكواشف فتسبب اخطاء خطيرة في نتائج التجربة.
  - ٨ - على المتدرب ان يكون يقظاً وحدراً لابد بين المواد الكيميائية ما هو سام ومحرق وقابل للالستعمال.
  - ٩ - اذا حدث لهب اثناء العمل فعلى المتدرب عدم الفتح بالهرب او محاولة تغطيته بكماش يعني اطفائه، فكل ذلك لا يجدي نفعاً وانما على المتدرب ان يحتفظ الصبورة اذا كان مصابح بزن اما اذا كان مثنا اللهب مادة كالبزرين او الايثر
  - ١٠ - على المتدرب اجتناب استنشاق الغازات السامة كالكلور والبروم واكيديد الازوت وكيريت الاهدر وجين وشاني اكسيد الكبريت وعلى المتدرب عدم القيام بتجارب تطلق منها مثل هذه الغازات الا تحت تأذن سحب الغازات.
  - ١١ - على المتدرب ان يتعدو سكب الحوامض على الماء بقصد تخفيفه ولا يتعدو المك لأن يحدث كوارث وتطبق هذه الملاحظة بصورة خاصة عند تخفيف حامض الكبريتيك المركز
  - ١٢ - على المتدرب غلق مصباح بزن بعد الاستعمال ولا يجوز تركه بدون فائدة.
  - ١٣ - على المتدرب عدم ترك صنایر الغاز مفتوحة بعد الاستعمال حتى لا يتسرّب الغاز فنسمم جو المختبر.

- الوقاية الواجب اتخاذها في مثل هذه الاحوال.
- ان تعليمات السلامة في اقسام الكيميا تتطلب مراعاة خاصة سواء من الهادى او المتدرب او العامل او المشرف على القسم ولهذا استطرد اليها بشيء من التفصيل
- لكون مخاطرها لا ترحم احياناً وكما يلي :
- ١ - تنظيم وترتيب المختبر او القسم بشكل جيد وصحيح وهذا يتطلب الآتي :
  - آ - اضاءة جيدة بحيث يمكن قراءة ومشاهدة جميع محتويات المختبر بوضوح.
  - ب - تطهيف ارضية المختبر باستمرار وخاصة عند اسکاب المواد الكيميائية لتجنب الانزلاق او حدوث مخاطر اخرى.
  - ج - تأمين خزانات داخل المختبر لرمي الفضلات المختلفة ويشمل لاتحدث ضرراً على العاملين مثل القناني والانابيب المكسورة والمواد السائلة والصلبة وغيرها.
  - د - عدم عزن المواد التي تقلل التفاعل مع بعضها في مكان واحد.
  - هـ - يمنع لعب الشطرنج بصورة خاصة داخل المختبر او اي لعب آخر لأن ذلك قد يلهي الفرد عن عمله.
  - وـ - يجب ان يكون لكل مختبريات اضافي (باب الطوارئ) شرط ان يكون متوفجاً ويسهل الفتح اثناء وجود الافراد ويمنع وضع اي مادة او جهاز في طريقه وذلك لامكانية استعماله اثناء الطوارئ.
  - ٢ - التدريب على سلامة العمل ويشمل ما يلي :
  - آ - تدريب الفرد على اسلوب العمل الصحيح قبل مباشرة العمل في المختبر.
  - ب - تعريف الفرد بمخاطر العمل وما هي طرق الوقاية.
  - ج - اطلاع الافراد على تعليمات الصحة والسلامة التي تخص المختبرات.
  - وـ - لغرض تحديد مسؤولية كل من المتدرب والمشرف في هذه الاقسام ستطرد الى واجبات كل منهما في مثل هذا القسم وكما يلي :
- اولا - مسؤوليات الطالب المتدرب:
- على المتدرب ان يتبع تعليمات التجربة بحدافيرها والا يتصرف من تلقاء نفسه في مقادير المواد الكيميائية المستعملة.
- ٢ - على المتدرب عدم اجراء اية تجربة دون علم المشرف على المختبر.
  - ٣ - على المتدرب عدم توجيه فوهة انبوب الاختبار نحو الاخرين عند التسخين
- ٦٤-

- ٢٠ - يفضل ارتداء المتدرب نظارة زجاجية كواقية للعينين خاصة عند العمل على المواد الخطيرة.
- ٢١ - لا يجوز للمتدرب استعمال وقت اجراء التجربة لاعمال اخرى ولا يسمح له بالحديث مع زملائه أثناء التجربة بموضع خارجة عن نطاق تجربته.
- ٢٢ - على المتدرب عدم محاولة نقل التارمن مكان الى اخر بواسطة قصاصة ورق او باي شيء اخر.
- ٢٣ - على المتدرب عدم ترك المختبر او التجربة بدون علم المشرف ولا يجوز له استقبال الزائرين خلال عمله بالمخبر.
- ٢٤ - على المتدرب ان يترك المختبر حال انتهاء الوقت المحدد له.
- ٢٥ - على المتدرب ان يعلم انه مسؤول عن كل ضرر ينجم عن مخالفته هذه التعليمات وانه وبالتالي يتتحمل عواقب ذلك.
- ثانياً - مسؤوليات المشرف :
- ١ - توعية الافراد وتثقيفهم لكي يكونوا على علم بالمخاطر التي تحيط بهم من جراء تعاملهم مع المواد الكيميائية ووضع لافتات تحذير في اماكن ظاهرة كان تعلق لافتة تكتب عليها «خطر - سريع الاستعمال - ابخرة سامة - شديد الانفجار».
  - ٢ - اخضاع المتدربين لفترة تدريب على اسلوب العمل السليم قبل السماح لهم بالباشرة بإجراء تجاربهم وتعريفهم بمخاطر العمل وطرق الوقاية منها وذلك بتجهيز كل طالب بكراس او نشرة تبين تعليمات العمل السليم في المختبر مع مراعاة التزام المتدربين بها.
  - ٣ - التأكد من اللياقة الصحية للهواة او العاملين خاصة بعدم اصابتهم بأمراض جلدية او الحساسية.
  - ٤ - ضمان ترقيم وكتابة اسم المادة على كل قنينة ووضوئها بشكل يمكن الوصول اليادون الحاجة لتحريك المواد الاخرى.
  - ٥ - تأمين جهاز اطفاء وصدق اسعافات اولية شرط ان يحتوي على المضادات انسنة لمحتويات الصندوق الاعتيادية كما يتوجب تأمين اسطوانة او كسرجين لاستعمالها عند الحاجة.

- ١٤ - على المتدرب ان يترك صنبور الماء مفتوحاً قليلاً قبل وبعد طرح محلول الحامض والمواد الكيميائية لأن هذه المواد تتلف الاوعية المعدنية ويختفي طرحباقي من المواد في الوعاء المخصص بذلك.
- ١٥ - على المتدرب ان لا يلتفت بأوراق الترتيب وعیدان النقاب والاسباب الزجاجية المكسورة في المغسلة، بل عليه قدفها باسهاب المهملات الموسعة بجانب كل مضادة.
- ١٦ - على المتدرب عدم تسخين المواد في المقاييس المدرج بل في البكرويل اثناء.
- ١٧ - اذا اكرر المتدرب بعض ادواته الزجاجية التي استلمها او استعملها في التجربة عليه باختبار المشرف حالاً.
- ١٨ - على المتدرب ان ينظف موقع عمله قبل ان يترك المختبر وبعد رفع الاجهزه والادواء في الخزانة المخصصة له.
- ١٩ - على المتدرب ان لا يقوم بعمل لا يعرفه وان لا يتذوق او يتم اي ماده كيميائية غير معروفة.



شكل رقم ١٢ - مختبر الكيمياء

- ١٨ - يمنع منعاً باتاً التدخين داخل المختبر والعمل على تأمين مكان مريح للعاملين يمكن فيه التدخين. (وجداً لوم الإقلاع عن التدخين النهائي)
- ١٩ - القيام بقياس الملوثات في بيئه المختبر بين فترة وأخرى لضمان سلامة بيئه العمل.
- ٢٠ - اعطاء علامات خاصة للمواد السامة وآخرى للمواد القابلة للاشتعال او الانفجار.
- ان تحقيق ما ورد ذكره في اعلاه والتزام كل من المشرف والمتدرب بما يقع عليه من التزامات ستفصلن تحقيق السلامة في القسم ولن يكون هناك اي خطر على صحة المتدربين.



شكل رقم ١٢ ب - مختبر الكيمياء

- ٦ - التأكيد من سلامة توصيات المختبر من ماء حار وبارد وغاز وكهرباء، وهواء مضغوط.
- ٧ - تأمين تهوية جيدة «طبيعية او صناعية» لضمان عدم تراكم المواد الضارة في بيئه العمل اضافة لضمان درجة حرارة ثابتة لبيئة المختبر مع مرافقة عدم ارتفاع تراكيز المواد في بيئه المختبر عن الحد المقرر لها.
- ٨ - تأمين وسائل النظافة الشخصية كالصابون والفرش والمناشف ودواليب حفظ الملابس مع وجوب توفير مغسلة دوش داخل القسم.
- ٩ - تأمين معدات الوقاية الشخصية للعاملين وخاصة الالبس والمعدات التي لا تتأثر بالمواد الكيميائية مع وجوب توفير اجهزة التنفس اواقعنة واقية بخراطيم يمتد الى الخارج ليجهز بالهواء النقي او كمامات ذات مرشحات ونظارات واقية غير قابلة للكسر مع قفازات وصدرية واحدية مصنوعة من المطاط او الجلد.
- ١٠ - عدم الاحتفاظ بالمواد القابلة للاشتعال او الانفجار الا بالقدر الذي يستخدم يومياً اما الباقى فيحفظ في مخازن خاصة توفر فيها شروط الخزن السليم.
- ١١ - التأكيد من كون التوصيات الكهربائية معمولة بالطرق السليمة والصحيحة.
- ١٢ - منع الافراد من استعمال اللهم المكشوف او المواد المتوجهة عند استخدامها مواد قابلة للانفجار او سريعة الاشتعال.
- ١٣ - ضمان وجود توصيات ارضية للانابيب المعدنية والمستودعات والاجهزه وذلك لتغليف شحنة الكهرباء الاستانتيكية التي قد تتولد اثناء جريان المذنب الكيميائي في الانابيب والمستودعات خصوصاً في الجو البارد.
- ١٤ - تأمين تدفئة المختبر بشكل يضمن تجنب حدوث الحرائق بسبب الحرارة.
- ١٥ - اسطوانات الغاز والاوكسجين يجب ان تعامل حسب تعليمات السلامة اثناء نقلها او حفظها او استعمالها.
- ١٦ - تأمين الكرم الواقي وذلك لحماية اليدين من التشققات او التأثير من المواد العضوية المستخدمة.
- ١٧ - منع الافراد من استخدام قناني الزجاج المتوفرة في المختبر لاغراض شرب الماء او المرطبات.

- الريبوت او الشحوم التي تسقط على الارض فورا لضمان عدم تعرض الاخرين او نفسه الى خطر الانزلاق.
- ٦ - على المتدرب عدم ترك الجهاز حال قطع التيار الكهربائي عنه بل عليه الانتظار لحين توقف الجهاز تماما لانه يتحمل الا يلاحظ احد الافراد الآخرين ان الجهاز لايزال دائرا فيصاب بحداد.
  - ٧ - يمنع مثناة باتا توقيف اي جهاز دائري باليد.
  - ٨ - عند اجراء قطع اي مادة او قص اي قطعة، يجب التأكد من مدى احكام ثبيت الآلة وعدم البدء بالقطع قبل بدء تشغيل الآلة القاطعة.
  - ٩ - مراقبة كون ارضية القسم نظيفة من الرماد والتلفيات او انقاض اوزيت او شحم باستمرار لأنها مصدر الحظر.
  - ١٠ - يجب الحذر عند المرور من ماكينة تكون سامي الضبط باردة وذلك تجنبا من احتفال سكها بالملابس وتعريف الفرد للإصابة.
  - ١١ - على المتدرب طلب المساعدة عند حمل اجزاء المعدن الثقيلة او الطويلة عليه اتباع قواعد السلامة في الرفع والحمل.
  - ١٢ - على المتدرب عدم الاتخاء على الماكنة اثناء العمل.
  - ١٣ - على المتدرب ان لا يتوجه في القسم بدون سبب.
  - ١٤ - على المتدرب ان يركز اثناء عمله وان لا يكلم مع الغير اثناء اندماجهم في عمل دون داعي لذلك.
  - ١٥ - ضرورة تأمين اضاعة كافة على الماكنة او الجهاز نفسه.
  - ١٦ - مراقبة كون السمرات في القسم خالية ونظيفة.
  - ١٧ - تأمين الصيانة والفحص الدوري على جميع الالات والاجهزة لضمان استمرار عملها بأمان مع ملاحظة وجود الارضي في كل جهاز.
  - ١٨ - ضرورة استبدال العدد الثالثة او المكسورة بآخر سليمة مع وجوب مراقبة الشرف من كون المتدرب يستخدم العدد الجيدة والضحيمة لأن كما ذكرنا ان كثيرا من الاصابات تحدث بسبب استعمال العدد الثالثة او غير المناسبة للعمل او ان طريقها استعمالها خطأ.

**السلامة المهنية في اقسام الميكانيك :**

ان العمل في بيئه امنة هو اول واجب يجب ان يدركه ويتقنه كل متدرب ، كما عليه ان يفهم ان السلامة في هذه الاعمال لا تعنى فقط سلامة المفرد بل لباقي الافراد العاملين معه او الموجوبين معه في القسم ، حيث وجد ان كثيرا من الاصابات تحدث بسبب سوء تدابير السوق اثناء العمل ، مثل عدم الاحسان بحقيقة وجود افراد آخرين حوله او عدم الالتزام بتعليمات السلامة اثناء العمل على الالة او عند استخدام المعدن والادوات حيث ان كافة المعدات والمكائن لها مخاطر خاصة بها ، استخدام المعدن والادوات حيث انها معدات ميكانيكية عالية بالقياس الى مجال استعمالها ، كما ان نسبة الاصابات بالمعدات الميكانيكية عالية بالقياس الى مجال استعمالها ، لذا نرى هناك اهتماما خاصا بهذه الاقسام وذلك نظرا الشدة الاصابات المترتبة منها ولها انتشار واسع في العمل الكبير.

مع كل الاحتياطات التي تؤخذ يقى العامل البشري في العمل بتحمل الجزء الاكبر في اسباب وقوع الحوادث والاصابات مثل شرود الذهن او الملل او التعب او القلق اثناء العمل او القيام بالعمل قبل انتهاء بالتدريب او استعمال سي المعدات والالات او عدم الالتزام بتعليمات السلامة في العمل او عدم طلب المساعدة عند عدم المعرفة . ولهذا ستطرق الى الاحتياطات الامان بشكل عام في هذه الاقسام :

- ١ - التنظيم والتربيب والنظافة هي اساس السلامة في هذه الاقسام حيث كل عده يجب ان يحصل لها وعاء اخاصا لكي توضع به مع وجوب اعادتها الى مكانها الصحيح حال الاتهاء من استخدامها ، كما ان نظافة الارض من كل عائق سيساهم تجنب كثير من الاصابات .
- ٢ - لا يجوز تشغيل اي جهاز او آلة الا من قبل الشخص المخول بالعمل عليه شرط بقاء المشرف مراقب له خاصة في الايام الاولى من بدء التدريب .
- ٣ - التأكد من ان جميع الاجهزة التي تحتوي على اجزاء متحركة محاطة بحواجز واقية وانها في مكانها باستمرار اثناء العمل كما ان المتدرب مسؤول عن التأكد من تمام تثبيت الاغطية الواقعية في اماكنها قبل بدء العمل .
- ٤ - على المتدرب ابلاغ المشرف فور حدوث اي شيء غير اعتيادي في الجهاز سواء كان ميكانيكيا او كهربائيا ، كما عليه ايقاف الماكنة لحين التأكد من صحة العمل على الجهاز .
- ٥ - يمنع تزييت او تنظيف او ضبط او اصلاح اي جهاز اثناء عمله مع وجوب ازالته .

- ضمان الحذر اثناء انزال الحبل والتتأكد من محل وضعه اخذ بالحسان امكانية رفعه  
ـ بهولة اي توفر مساحة من الارض حول الحبل .
- ـ ٣٠ - تأمين الحماية التقليدية «اوتوماتيك» للاجهزة مثل عدم اشتغال الجهاز دون وجود اداة الحماية عليه او وضع ما يسمى بالعين الكهربائية على الجهاز والتي وظيفتها ايقاف الجهاز عن العمل عند قطع جسم حزمه الضوء، ويصلح هذا النوع من الحماية لحماية اجهزة القطع مثلاً .
- ـ ٣١ - يمنع رمي المواد والمعدات من شخص الى اخر بيل يجب مناولتها يدآ بيد .
- ـ ٣٢ - عدم استعمال العدد اليدوية غير المعروفة جيداً بالقرب من التأسيس الكهربائية .
- ـ ٣٣ - تجاهيل القسم بمقطفه حرائق وصندوق اسعاف اولي .
- ـ ٣٤ - تأمين غرفة صغيرة لتبديل الملابس مع تأمين الدواليب اللازمة اضافة لضرورة المحافظة على نظافة القسم والمرافق الصحية وستحسن توفر ملائمة في القسم .
- ـ ٣٥ - اتخاذ ما يلزم لعزل بعض التجارب التي تحمل خطورة على باقي المتدربين بطريقة مناسبة .
- ـ ٣٦ - قيام المشرف بفحص بيئة المختبرين ب فترة واحرى لضمان توفر شروط الصحة والسلامة فيه وذلك بإجراء قياسات دورية لمعرفة مقدار المواد في بيئة العمل واتخاذ ما يلزم باحالة ارتفاع نسب المواد الضارة عن درجة التركيز المسمونة ، ان تتحقق ما ورد ذكره اعلاه مع قيام المشرف بتنفيذ واجباته حسب ماجاء ذكرها في هذا الكراس ستتضمن عدم وقوع اصابات في القسم وبذلك نحافظ على صحة وسلامة المتدربين من الهوا والشباب .

-٧٣-

- ـ ١٩ - على المتدرب ان يعرف كيفية ايقاف الماكنة المجاورة لماكته في حالة الطوارئ .
- ـ ٢٠ - على المتدرب عدم رمي الصودا على الارض او ترك بعض المعدات فوق الماكنة كما عليه بعدم لمس او تشغيل اي جهاز لا يعود له .
- ـ ٢١ - على المتدرب عدم ترك ماكته او جهازه وهو يعمل .
- ـ ٢٢ - على المتدرب المحافظة على نظافة الماكنة وعليه بفضل التيار الكهربائي عن الماكنة في حالة شعوره باي شيء غير اعتيادي .
- ـ ٢٣ - على المتدرب اختبار الزيت قبل بدء تشغيل الماكنة .
- ـ ٢٤ - على المتدرب استبدال اي سامير او صمام او اي جزء تالف في الماكنة .
- ـ ٢٥ - على المتدرب قطع التيار الكهربائي الرئيسي عند الانتهاء من العمل او انتهاء الدوام في القسم .
- ـ ٢٦ - عند استخدام العدد اليدوية التي تعمل بالكهرباء فيجب ان تكون هذه العدد تعمل بجهد ١١٠ فولط ، فإذا لم تكن كذلك فيجب استخدام محول كهربائي وهذا المحول يجب ان يكون مزرض بحيث يكون الجهد الوacial للمثقب اعلى من جهد الأرض بقدر ٥٥ فولط فقط .
- ـ ٢٧ - ضرورة تأمين معدات الوقاية الشخصية للمتدربين والعاملين والمرشرين مع مراقبتهم بوجوب ارتداءها باستمرار وحسب نوع العمل الذي يقوم به الفرد اي لا يجوز اشتغال الفرد على ماكته يتحمل تطاير الشراد او السطبات منها دون ارتداء النظارة الواقية مثلًا .
- ـ ٢٨ - ضمان سلامة السالم في المختبر مع مراقبة المتدربين من كونهم يستخدمونها بالطريقة الصحيحة .
- ـ ٢٩ - يجب وقاية حبال وصلات الرفع في الاحمال ذات الاحرف الحادة اضافة لمراقبة كون الحمل موزع بانتظام لتجنب الاچهادات الزائدۃ على احد اجناب وصلة الرفع مع التأكد من ان الحمل حر الحركة عند الرفع ، كما يجب ابعاد البعد عن السالم والاحوال قبل بدء عملية الرفع مع تحذير الافراد المتواجدین بالابتعاد عن الحمل عند ابتداء الرفع ولا يسمح باعطاء الارشادات اثناء الرفع الا للشخص المخول عن ذلك فقط ، كما لا يسمح لاي فرد الركوب مع الحمل اثناء الرفع مع

-٧٤-

السلامة المهنية في اقسام التجارة (شكل رقم ١٣ )  
 السلامة المهنية في اقسام التجارة لا تختلف كثيراً عن السلامة المهنية في اقسام الميكانيك ولهذا سنذكر اهم الامور موكدين مصورة المراجع الى ما تم ذكره من تعليمات لقسم الميكانيك، ان العمل في التجارة يحمل مخاطر لها علاقة بالاعوام الخشب المستخدم كالخشب الصالد واللين والقصيف والمتين، كما قد يكون في الخشب عبوب كثيرة العقد او الانواء، كما ان ظروف خزن الخشب قد تؤثر عليه. الى جانب ذلك تعتبر مهارة الفرد والاحتياطات الفنية افضل الوسائل للوقاية من الحرارات. يستخدم الفرد في اقسام التجارة عدد مختلطة مما يتطلب تأمين خزن العدد بمكان امن ووضع حرفتها واطرافها القاطعة في اتجاه واحد، كما يجب ضمان عدم سقوط العدد من فوق منصة العمل او دوبار العدد ويمنع وضع العدد في جيوب الملابس وان اهم العدد المستخدمة في هذه المهنة هي بقلاة العمل، المنشار اليدوي، مسحاج، ازميل نقر وشق، مفك، المطرقة، عدد كهربائية محمولة.



شكل رقم ١٣ - اعمال تحمل خطورة مشابه لقسم التجارة

- والسوقية من حوادث العمل في اقسام التجارة تتوقف الى حد كبير على تصميم الماكينة المستخدمة وادائها وعلى حواصن الخشب المطلوب تشغيله، كما تتوقف الى حد ما على الشكل المطلوب انجازه حيث يجب مراعاة ما يلي عند تشغيل مكان التجارة:
- ١- يمنع العمل على الماكينة الا الشخص المسؤول عنها.
  - ٢- يمنع اشغال الفرد اثناء العمل على ماكينة.
  - ٣- ضرورة ادخال الاداء الميكانيكي بدلاً من العمل اليدوي اذا كان ذلك ممكنا.
  - ٤- لا يسمح بازالة مخلفات الخشب (شاردة) او بإجراء عمليات التنظيف او التزييت او التشحيم او التجميع او الاصلاح الا اذا كانت الماكينة متوقفة عن العمل.
  - ٥- يجب تضادي تولد التراب او تجمعيه قدر الامكان، واذا تولد او تجمع فيجب التخلص منه باستخدام معدات سحب «شفط» للمحافظة على صحة الافراد ومنع نشوب الحريق.
  - ٦- يجب عدم ترك الماكينة بدون مراقبة الا اذا كانت الماكينة واقفة.
  - ٧- يجب ان تكون اجهزة التحكم الخاصة بهذه تشغيل الماكينة او ايقافها ويسعني بيان سرعة العدة واتجاه دورانها.
  - ٨- يجب العمل على تغطية اي جزء من مجموعات الحركة مثل مجموعة لاداء بالسيور والاعمدة والمعجلات وفي الشأن التشغيل للشرفة، ويجب منع اي تشغيل عضوي للماكينة سري حيز التشغيل الفعلى اللازم للعدة.
  - ٩- الصوانى المندحرجة او المترلقة يجب تزويدها بالوسائل الكفيلة لمنع دفعها او انحرافها خارج نطاق قضبانها الدليلية.
  - ١٠- يجب تجنب الابطاء في التشغيل بدون سبب مقبول لفترات طويلة وبحصل في هذه الحالات ايقاف تشغيل العدة كما يجب ملاحظة كون الغطاء الواقي لا يعمق العمل او يجعله صعبا.
  - ١١- يجب عدم تجاوز سرعات دوران العدة المسموح بها.
  - ١٢- عند تجميع العدد المكونة من اجزاء يجب تحظيم مساحات تلامس قطاعاتها وحدوها من الاوساخ.



شكل رقم ١٤ - مختبر علوم الحياة



شكل رقم ١٤ ب - مختبر علوم الحياة

-٧٧-

- ١٣ - لبيت المسامير والصواميل الموجودة بالعدد وحولها بمحار على سار على
  - استخدام المقابض المناسبة.
  - ١٤ - ضرورة تأمين أماكن مناسبة لخزن الخشب.
  - ١٥ - تأمين معدات اطفاء الحريق وصناديق الامدادات الاولية في القسم.
  - ١٦ - تأمين معدات الوقاية الشخصية الملائمة والمناسبة للمعمل.
  - ١٧ - اجراء صيانة دورية للأجهزة والآلات لضمان رفع التاليف منها.
  - ١٨ - صيانة الأسلاك الكهربائية بانتظام.
  - ١٩ - استخدام اجهزة سحب لطرد المواد الضارة خاصة الاخرة التي تتبعث اثناء انتاج الالواح المضغوطة بسبب راتنجات البوريا او راتنجات المورمالدييد.
  - ٢٠ - على النساء تغطية شعرهن باغطية مناسبة لا تتعدي الرأس.
  - ٢١ - التخلص من الفضلات يوميا
  - ٢٢ - تأمين اضاءة مناسبة وخاصة اضاءة على الآلة او المنشددة (منضدة العمل) وتتأمين تهوية جيدة مع ابقاء درجة حرارة القسم ملائمة لعمل الافراد.
- ان تتحقق ماورد ذكره في اعلاه مع ملاحظة ماورد ذكره في الاقسام الأخرى سيتحقق الصحة والسلامة للعاملين في اقسام التجارة.

- ٣- اتخاذ التدابير الصحية الوقائية عند التعامل مع الحيوان الذي يحمل جراثيم قاتلة لاسفال للانسان وذلك بارتداء معدات الوقاية الشخصية .
- ٤- على المشرف اخضاع الافراد لفترة تدريب وتأكيد من تعلمهم كيفية التعامل مع الحيوان او المواد .
- ٥- يمنع معانا باتا استخدام اي وعاء لشرب الماء او المرطبات ، كما يمنع تناول المواد الغذائية داخل القسم مما يتطلب تأمين غرفة ولو صغيرة لراحة العاملين وتناول بعض المرطبات فيها .
- ٦- يمنع معانا باتا وضع المواد الغذائية في العبرادات او الثلاجات المستخدمة لاغراض المختبر منعا من التلوث ووقوع الحوادث .
- ٧- تأمين جهاز اطفاء وصندوق اسعافات اولية في المختبر ويفضل تأمين باب الطوارئ ايضا .
- ٨- يتطلب وجود اكشاك من مغسلة داخل القسم مع توفير مستلزمات الغسل كالصابون والمناشف .
- ٩- ضرورة احالة العاملين او المتدربين الى المستشفى في حالة شعورهم بأية اعراض لایة مرض .
- ١٠- القيد الشديد بوسائل النظافة الفردية والنظافة العامة وعدم السماح بترك المغابس والفضلات داخل القسم لكون مثل هذه الاقسام قد تكون فيها رائحة غير مستحبة وتكون عرضة لتجمع الذباب والجراثيم ، لذا يتطلب اعطاء عنابة خاصة لموضوع النظافة بشكل عام .
- ١١- على المشرف مراقبة تلوث الهواء والمياه بالمواد الضارة وضمان عدم نقل هذا التلوث الى باقي اقسام المركز وذلك بالسيطرة والمراقبة والتقييم المستمر لان مخاطر التلوث بالجراثيم يشكل خاص غير منظور للأشخاص مما يتطلب العناية الفائقة بهذه الاقسام من قبل العاملين والمتدربين .
- ١٢- على المشرف مراقبة الاجهزة والاسلاك الكهربائية وصنابير الغاز لضمان سلامتها وكذلك ادواء العمل .
- ١٣- ضرورة تأمين اوعية خاصة لجمع الفضلات والتخلص منها بالطرق السليمة ولدم رمي النماذج الملوثة بالجراثيم في اوعية عامة او بالمخاسن .

ان العمل او التدريب بمثل هذه الاقسام يتطلب الالتزام الشديد بتعليمات الصحة والسلامة المهنية ، لأن المخاطر غير مرئية وقد تكون مباشرة او غير مباشرة ، لذا يتوجب ان يكون الفرد ملما الماما دققا بماهية مخاطر هذه الاقسام وعراضا حق المعرفة ماهية الامراض المحتمل اصابته بها عند عدم الالتزام بتطبيق تعليمات السلامة في العمل او عند عدم اتخاذ التدابير عديدة منها الوقائية الالزمة ، ان المخاطر عديدة منها الحريق او الانفجار بسبب وجود مواد كيميائية قاتلة للاشتعال والانفجار او تعرض الافراد للتسم بسبب الايخرة او العغازات المتضاعدة من القاتني الغير محكمه الغلق كما ان الافراد قد يكونوا عرضة للإصابة بمحفل انواع الامراض لأنهم يتعاملون مع نماذج او حيوانات قد تكون حاملة لجراثيم قاتلة للانتقال الى الانسان كداء البيغان «عبارة عن التهاب مزمن في القصبات وقد يتطور احيانا الى تليف رئوي وهذا المرض يصيب مربى الطيور المصايبين بهذا المرض » والجمرة الخبيثة او السل البقرى او الكزان او داء البريمات البرقاني التزفي او التعرض لامراض بسبب التعامل مع المواد الكيميائية الموجودة في المختبر والتي يتطلب استعمالها في العمل كما يحمل تعرض الافراد للاصابات نتيجة استخدامهم مختلف انواع العدد اليدوية وقد يتعرضون للانزلاق بسبب بعثرة المواد او لزوجة الارض .

ان اهم الامراض المحتمل حدوثها في مثل هذه المختبرات قد تكون ناتجة من انتقال الجراثيم او الفيروس او الفطاليات او الركتسيات نتيجة تعامل الافراد مع الحيوانات او النباتات كما يمكن ان يتعرض الفرد للجهاد الشديد نتيجة العمل المستمر .

ان الوقاية من مخاطر العمل في مثل هذه الاقسام تتطلب اتخاذ الاجراءات التالية :

- ١- على المشرف التأكيد من الابداق الصحية للعاملين او المتدربين عنده شرط ان يتم تلقيهم ضد الامراض المحتمل حدوثها في المختبر والمتوفر لاقها لها .
- ٢- العمل على تأمين بيئة سلية وذلك من خلال المراقبة والتقييم لامور الاضاءة والتهوية وثبات درجة الحرارة وتأكيد من عدم ارتفاع نسب المواد الضارة في بيئة العمل عن درجة التركيز المأمونة .

١٤ - يطلب من كل فرد غسل يديه بـ بكل جيد عند انتهاءه من التجربة او عند تركه محل عمله لاي سبب من الاسباب وخاصة قبل تناوله اي مادة غذائية.  
ان تحقيق ما ورد ذكره اعلاه مع الالتزام بما ورد في الاقسام الاخرى سيحقق تامين الصحة والسلامة للعاملين في مثل هذه الاقسام.

## الفصل الخامس

### الباب الثالث

#### التخزين السليم

يقصد بالتخزين السليم، حفظ المواد على اختلاف انواعها بشكل يحافظ على خواصها الطبيعية خلال فترة الحزن. وهناك طرق عامة وخاصة لхран المواد. تعتمد طريقة الحزن على مساحة المخزن واسلوب الحزن اي. هل يتم الحزن باستخدام اليد او تستخدم الآلة في عملية التحميل والتفرير، اما حزن المواد فيعتمد على نوعية المادة المراد حزنها اخذن بنظر الاعتبار خطورة المادة، حجم المادة، وزن المادة، فمثلا حزن البرافين يأخذ شكل هرم مع ملاحظة التناقض من جهة والثبات من جهة اخرى، كما ان التخزين قد يشمل كيفية نقل المواد الى المخزن من حيث استخدام اليد او الرافعة وهذا يعتمد ايضا على شكل وزن الجسم المراد حزنه والمسافة التي سينقل اليها وطبيعة الممرات التي سير عليها من ناحية سعتها او استواء ارضيتها كذلك يعتمد على طبيعة المادة المطلوب نقلها (صلبة، سائلة، غازية) اضافة الى درجة خطورة المادة المطلوب نقلها والاحتمالات التي تتعرض لها اثناء النقل. ان الهدف من التخزين السليم هو:

آمنة وجود المواد عند الحاجة اليها طبقا للمشروط والمواصفات من حيث النوع والكمية.

بـ. حفظ المواد بطريقة سلية وآمنة تضمن عدم تلفها او تغير طبيعتها او تغيير خواصها وسهولة مناولتها.

ان مثل هذه الامور يجب ان تراعى في التخزين سواء كان لمدة طويلة او قصيرة.

(شكل رقم ١٥)



شكل رقم ١٥ - التخزين السليم (أ - ب)

- أن التخزين السليم يتطلب ملاحظة ما يلي :
- ١ - وجود سجل خاص بمحفوظات المخزن.
  - ٢ - توفر الطاعة والسطام والترتيب داخل المخزن وان تكون ارضيات المخزن مستوية.
  - ٣ - تخزن المواد المشابهة في مكان واحد وتبويب الاصناف المخزونة.
  - ٤ - ان تكون رفوف المخزن جيدة الصنع بحيث لا تهار فوق بعضها البعض او تسقط منها المواد او تنصب مفككة الرابط نتيجة الاستخدام، علما ان لكل نوع من انواع المواد المخزونة يوجد مواصفات خاصة للرفوف وكذلك في كيفية وضع المواد عليها وكيفية ثبيت المادة على الرفوف ويمكن الرجوع الى المراجع بذلك.
  - ٥ - اتخاذ التدابير الوقائية من مصادر الحريق وتأمين معدات اطفاء الحريق.
  - ٦ - اتخاذ الوسائل الازمة لوقاية المواد من تأثير العوامل الطبيعية كالحرارة والبرودة والرطوبة والاضاءة وغيرها.
  - ٧ - اتخاذ التدابير الوقائية من الحشرات والآفات التي قد تحدث الضرر في المواد المخزنة.
  - ٨ - ضمان امكانية غلق المخزن وعلى ان يتتوفر فيه الاضاءة الجيدة والتهوية شرط ان تكون مفاتيح الانارة من الخارج وان جميع الاسلاك الكهربائية معزولة عزلة كافية.
  - ٩ - تأمين معدات الوقاية الشخصية الازمة للذين يدخلون المخزن خاصة عند وجود احتمال تعرضهم لبعض المخاطر.
  - ١٠ - ملاحظة فيما اذا كان من الضروري وضع وسائل تعليق حول بعض المواد المراد تخزينها لضمان عدم تعرضها للاذى والتلف.
  - ١١ - يفضل ان يكون التخزين في المخزن شكل رصات اومجموعات متفرقة وعلى ان لا يزيد حجم الرصبة او المجموعة عن ١٤ قدم مكعب وان يترك فراغ بين الرصات وبين جدران المبني بمسافة من ١ - ٣ - ٣ قدم.
  - ١٢ - تأمين وسائل الانقاد والاسعاف الاولى في المخزن.

## الفصل السادس

### خدمات الاسعاف الاولى في الاقسام

قد يتعرض الفرد لحادث فجأة مما يسبّب له اصابة قد تكون حرقاً او جرحاً او اغماءً ويخبر ما نفعه في مثل هذه الحالات، ان تقوم باسعاف المصاب وعلاجه حالاً لحين نقله الى المستشفى او مجيء سيارة الاسعاف او الطبيب ليكمل المعالجة. وهذا النوع من الاسعاف يدعى بالاسعاف الاولى للمصاب حيث هناك قواعد عامة يفترض ان يعرفها كل مواطن لكي يكون في خدمة الاخرين عند تعرضهم للاصابة واذا ماتمت هذه الاسعافات الاولية بشكل صحيح وسريع فقد تقدر المصاب من موت او تزيل الم حاد او تخففه، كما قد تؤدي الى التعذيب الشفاف وتمتنع حدوث المضاعفات والمعاهد المستديمة. ان اول عمل يجب ان يعرف الفرد هو فيما اذا كان من الضروري نقل المصاب من مكان الحادث وكيفية نقله بالطريقة الصحيحة لتجنب مضاعفات الاصابة والحفاظ على حياة المصاب، حيث لا يجوز نقل المصاب الا بعد عمل الاسعافات الاولية المسكونة مثل ايقاف النزف وتضميد الجرح وربط الكسر الا اذا كان ذلك ضرورياً لاذن المصاب من خطأ آخر.

ان تأمين خدمات الاسعاف الاولى في اي مختبر او روشة او قسم مهم جداً ويعنى تلخيص شروط الاسعافات الاولية بالآتي:

- ١ - على الافراد ان يدركون تماماً ان اي خطأ قد يقع ولا يسبّب من الاسباب قد يؤدي الى تعرّض الفرد (المصاب) لهذا الخطأ وبالتالي العاملين معه سواء كان الخطأ من الفرد نفسه او اسباب اخرى.
- ٢ - ضرورة توفير صندوق الاسعافات الاولية في كل مختبر شرط ان يحتوي على مضادات للمواد المحتمل تعرّض الفرد لها مع وجوب تدريب الافراد على كيفية تقديم الاسعافات الاولية للمصاب لحين اتصاله للمستشفى او مجيء سيارة الاسعاف. اما اهم المواد الواجب توفرها في الصندوق فهي: رباط ضاغط غير

مرن، مقص، ملعقة شاي، قطارة، فنجان عين، مجموعة من بابيس المشبك، اكواب من الورق للشرب، لفافات من القطن الطبي، لفة شاش عمق، لفة شريط بلاستيكي، لفاف شاش معتم مقاسات مختلفة، بعض مراهم للحرق، زجاجة صبغة البريد، حامض بوريك مائي ٤٪ تركيز، بيكريلات الصوديوم، فازلين ايض، شفرة خاصة لاستخراج العظام، سادات لاصقة، ربطة مثلث، دفترسجل، ان هذه المواد ليست بالضرورة ان تكون ضرورية كلها او قد تكون ناقصة مما يتطلب ان يتم التنسيق بين طبيب الصحة المهمة والمركز لتحديد احتياجات كل قسم من الاقسام الا ان المهم ان يكون المشرف ملماً تماماً كاملاً بكيفية تقديم الاسعاف الاولى وكتابه تقرير الاصابة.

٣ - تعليق لوحه في القسمتين الطرف الواجب اتباعها عند القيام بالاسعاف الفوري لبعض السموم المحتمل حدوثها في بعض الاقسام.

٤ - تأمين اسطوانة او كسيجين في كل مختبر لغرض استخدامها عند الحاجة شرط سلام وجود الاوكسيجين فيها باسموار.

٥ - تأمين المحسائل في كل قسم شرط دوام نظافتها ويفضل وضع صندوق الاسعاف فوق المعلبة.

ان المبادئ العامة للاسعافات الاولية تلخص بالآتي:

آ - ان يكون المسعف سريعاً في اسعاف حالات التزف او ابتلاء السم او اذا كان التنفس قد توقف او الاصابة بالصدمة الكهربائية او التسمم بالغاز.

ب - دع المصاب يرقد في هدوء، فإذا تقي ولم يكن هناك خطير من وجود كسر في عنته فأدر رأسه الى احد جانبيه حتى لا يغضس بالقني واعمل على تدفته بالاغطية او المعاطف.

ج - بينما تقوم انت بعمل الاسعافات الاولية، كلف احد الاشخاص بالاتصال باقرب مركز طبي طالباً الاسعاف الفوري.

د - طمأن المصاب واحتفظ بهدوءك لأن ذلك يساعد في ازالة الخوف عند المصاب ويقلل من خطير الصدمة.

ه - لا يجوز اعطاء اي سائل للمصاب.

### اسعاف الجرح :

تم المعالجة الفورية بالضغط على اطراف الجرح على بعضها الى ان يتوقف النزف ثم توضع ضمادة على الجرح وتنطى برباط شاش معقم، كما يمكن وضع اكثر من ضمادة اذا كان الجرح كبيراً وينقل المصاب للمستشفى.

**اسعاف الحروق :**  
يتم صب كمية كبيرة من الماء الجاري على منطقة الحرق ولمدة اكتر من خمس دقائق او خمس منطقه الحرق بماء بارد كما يجب نزع الخواتم ان وجدت بالاصبع ثم يتم تغطية الحرق وينقل المصاب الى المستشفى.

**يسعف الكسر** بعمل جبيرة او رباط والجبيرة قد تكون عصا، مطلة، قطعة خشب او قطعة كاربون. والهدف من الجبيرة هو المحافظة على العضو المكسور في حالة راحة حيث ان ذلك يخفف الالم ويمنع حدوث المضاعفات ثم تطلب النجدة بهدف اسعاف الكسر بشكل صحيح ونقل المصاب الى المستشفى.

**الاغماء** حالة من فقدان الوعي واسبابها عديدة منها الترف الشديد، اصابة الرأس بصدمة، ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم، الاصابة بمرض كمراض داء السكري وان اسعاف الاغماء يتبع ما يلي:

آ- يرقد المصاب ورأسه في وضع منخفض حتى يفق.

ب- يقلل من ضغط الملابس على جسمه.

ج- يجدد هواء المكان الذي به المصاب لضمان استشاقه كمية كافية من هواء نقى.

.

د- وضع ماء بارداً على وجه المريض.

هـ- يقرب من انف المصاب قطعة قطن او قماش مبللة بمحلول الفوشاider العطري كل دقيقة او دقيقتين.

و- يمنع اعطاء اي سائل للمصاب الفاقد الوعي عن طريق الفم.

و- لا يجوز تقديم اي علاج للمصاب والاكتفاء بتقديم الاسعاف الاولى فقط اي المحافظة على حياة المصاب فور وقوع الحادث وحتى مجني فرقة الاسعاف الفوري او الطيب.

ز- بعد استرداد المصاب لنفسه الطبيعي اتركه في راحة تامة وراقبه باستمرار وتنفطيه ببطء للتدفئة.

### الاسعاف الفوري لإنقاذ الحياة - قبلة الحياة

اذا توقف نفس المصاب فيجب اجراء التنفس الاصطناعي فوراً وذلك باتباع الخطوات التالية:

١- ازل اي عائق عن الفم - اركع او قف بجوار المصاب واضغط على الراس بالكامل للخلف بيده.

٢- اضغط على زاوية الفك للامام من الخلف لضمان وجود اللسان في الامام وان مسار الهواء حررا.

٣- افتح فمك بالكامل وخذ نفسا عميقا واقبس باصبعك على فتحتي انف المصاب، ثم غطي فم الصدر بفمك المفتوح ثم افتح الهواء في رئتي المصاب ثم ابعد فمك وراقب حركة تنفسه ثم خذ نفس عميق آخر وكرر العملية الى ان يتمكن المصاب من التنفس بمفرده واذا لم يتمكن المصاب من التنفس يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.

### اسعاف النزف :

اي جرح ينزف بشدة وخاصة في الرسغ او اليدين او الاصبع يجب ان يعطى عالياً خاصة وكاجراء اسعاف اولى سريع يعتبر الضغط على الجرح اسرع وسيلة لوقف النزف وتتجنب المضاعفات والعدوى حيث يجب ان يرقد المصاب في وضع ادقبي مريح واذا امكن رفع الجزء المصابة لاعلى من مستوى الجسم ثم يتم الضغط على الجرح ويستدعي الاسعاف.

الفصل السابع

الوعي الوقائي المهني

يخصص كمهرجان للصحة والسلامة في المركز تلقى في التقارير المختلفة الاقسام وتوزع الجوائز وتقرب بعض الافلام وتلقى محاضرة من قبل احد الاخصاصين ولغرض تحقيق توعية مؤثرة تمرح قيام مدير كل مركز بتصوير كل حادث يقع في اي قسم وكذلك تصوير المصاب بحاله المصابة بهدف جمع شرائح يمكن عرضها للدورات المتقدمة والتي تنظر عن واقع اسباب الحوادث في المركز وما هي المعالجات لكل حالة من الحالات، كما تقرن شراء بعض الالام عن السلامة في المختبرات المختلفة والاعمال التي تجري في المركز بهدف عرضها على المشرفين والمتدربين وفي كل دورة جديدة تعدد في اي قسم من اقسام المركز.

ان الرعي الموقاني المهني يشمل ايضاً رفع ثقافة الفرد الصحية وخاصة ما يتعلق بمفهوم النظافة الشخصية ونظافة القسم وما يتجمد من امراض عند عدم تطبيقها بشكل سليم

ان تحقيق الصحة والسلامة المهنية في مراكز الشباب عموماً سيضمن لنا تحبس الكثير من الاصابات والحوادث ويحفظ لنا الانسان الذي هو غاية وهدف نورنا ١٧ تموز المجيدة.

انطلاقاً من مبدأ الوقاية خير من العلاج وجب علينا كمسؤولين ومشرفين في مراكز الرعاية العلمية ان ننشر الوعي الوقائي المهني بين الكادر العامل والهواة المتدربين في مختلف الأقسام ان علم الصحة والسلامة لا يختلف عن العلوم الأخرى ان لم يكن أكثر أهمية لماله من علاقة بصحمة وسلامة كل فرد وعلاقة ذلك بالإنجاح والمجمتع، تقصد بالوعي الوقائي المهني توعية الأفراد بمختلف مستوياتهم بمخاطر عملهم وطرق الوقاية منها لأن السلامة في العمل تهم كل فرد من المدير الى الطالب وكلما بدأنا ننشر الوعي مبكراً كلما نجحنا في غرس مبادئ الصحة والسلامة عند الفرد وضمنا عدم تعرض الفرد لاصابة وهذا أقدمت مديرية الرعاية العلمية / مكتب الشباب والبيئة في اعداد هذا الكتاب بهدف رفع الوعي الوقائي ليس فقط لدى كادر المركز والاقسام بل لدى الهواة الذين يقضون وقتاً ليس بالقصير في مختبرات ورش وزارة الشاب .

وزارة التباب .

ولغرض تطبيق نشر الوعي المهني هناك طرق ووسائل مستخدمة واكراها

فعالية هي الوسائل السمعية والبصرية لكونها الاسلوب الامثل لنقل الافكار والرائق

الى اكبر مجموعة من الافراد وباسلوب يمكن ان يفهمه عموم الاشخاص ومن هذه:

الوسائل مایلي :

- ١ - الوسائل السمعية البحثة كالاذاعة والاستماع الى المحاضرات.
- ٢ - الوسائل البصرية المتحركة وغير المتحركة كالمطبوعات والافلام غير الناطقة
- والصحف والمجلات والكتب والملصقات والمعلمات والمناظر والمعارض.
- ٣ - الوسائل السمعية البصرية كالتلفزيون والسينما والمهرجانات.

ان تحقيق الصحة والسلامة في عموم الاقسام يتطلب ايجاد وسائل محفزة

ومباريات بين الاقسام في تحقيق اقل الحوادث وعرض ذلك في يوم كل سنة

## المراجع

- ١٢ - د. حكمت جميل - السلامة المهنية - مؤسسة المعاهد الفنية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / العراق / ١٩٨٥ .
- ١٣ - دليل السلامة والأطفاء في مصفى الدورة / اعداد قسم السلامة والتبيين / بدون تاريخ .
- ١٤ - رجاء عبد الوهاب - مخاطر المذيبات العضوية المستخدمة في الصناعة / مهد السلامة المهنية / المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / العراق / ١٩٨٠ .
- ١٥ - شهروز رضا - تداول المواد وطرق التخزين السليم - مهد السلامة المهنية / المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / العراق - ١٩٨٠ .
- ١٦ - د. صلاح عدس - الطب الصناعي / المكتبة الثقافية / الهيئة المصرية العامة للطب / ١٩٧٣ .
- ١٧ - د. عامر محمود العاني - المواد الكيميائية والامن الصناعي / بحث القى في ندوة الامن الصناعي للفترة ٦ - ١٢/٩ / ١٩٧٤ - نقابة الصناعيين الفتنين / العراق ١٩٧٤ .
- ١٨ - د. عبدالرزاق الخطيب و.م. خليل الحاجي - الصحة والسلامة المهنية - دائرة الثقافة والنشر بالاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية ١٩٧٤ .
- ١٩ - د. غز الدين فراج وجسامته - الصحة المهنية والامن الصناعي والاسعافات الاولية - دار الفكر العربي / بدون تاريخ .
- ٢٠ - قانون العمل العراقي وتعديلاته رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ - تعليمات السلامة المهنية العدد (٣) لسنة ١٩٨٥ .
- ٢١ - د. محمود رستم - التطبيقات العملية المخبرية في الكيمياء العامة والصناعية - جامعة حلب - كلية الهندسة / ١٩٧١ .
- ١ - د. ابراهيم احمد سالم متصور - السلامة الصناعية وامن وحراسة المنشآت قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد ١٩٨١ .
- ٢ - د. احمد ضياء الدين فراج - الامان الصناعي - سلسلة تدريب الفنانين (٢) الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٨ .
- ٣ - اكرام ميخائيل عبد الملاك - مخاطر الكهرباء وطرق الوقاية منها - مهد السلامة المهنية / المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / العراق / ١٩٨٠ .
- ٤ - السيد رمضان - حوادث الصناعة والامن الصناعي - المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية / ١٩٨٤ .
- ٥ - يشري خالد حسن - العوامل الكيميائية المؤثرة في جو العمل - مهد السلامة المهنية / المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / العراق / ١٩٨٠ .
- ٦ - د. بشير عبد الاحد - المخاطر الميكانيكية وطرق الوقاية منها - مهد السلامة المهنية / المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / العراق / ١٩٨٠ .
- ٧ - د. حكمت جميل - الصحة المهنية / الجزء الاول / المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي / وزارة الصحة / العراق / ١٩٨١ .
- ٨ - د. حكمت جميل - الصحة المهنية / الجزء الثاني / المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي / وزارة الصحة / العراق / ١٩٨١ .
- ٩ - د. حكمت جميل - الامراض المهنية وطرق الوقاية منها / مؤسسة الثقافة العمالية / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / العراق / ١٩٨١ .
- ١٠ - د. حكمت جميل - السلامة في العمل - السلسلة العلمية (١٧) مشورات وزارة الثقافة والاعلام / العراق / ١٩٨٢ .
- ١١ - د. حكمت جميل - مثل العمالة وخدمات الصحة والسلامة المهنية / امانة

الصفحة

الفهرست

٥	.....	مقدمة
	لباب الاول	
٧	.....	الفصل الاول
	مفهوم الصحة والسلامة المهنية	
١٣	.....	الفصل الثاني
	المخاطر المهنية وطرق الوقاية منها	
١٦	.....	المواد الطبيعية
١٦	.....	اختلاف في ضغط الماء
١٩	.....	اختلاف في درجات الحرارة
٢٣	.....	الصوضاء
٢٨	.....	الاهتزاز
٣٠	.....	الاضاءة
٣٢	.....	الكهرباء
٣٤	.....	الاشعاع
٣٦	.....	المواد الكيميائية
٤١	.....	المواد الحياتية
٤١	.....	المواد الميكانيكية
٤٢	.....	المواد النفسية
	الباب الثاني	
٤٥	.....	الفصل الثالث
	مسؤولية المشرف في تنظيم السلامة في اقسام المركز	
٥٥	.....	الفصل الرابع
	السلامة المهنية في اقسام المركز	
٥٦	.....	السلامة المهنية في اقسام الكهرباء
٦٢	.....	السلامة المهنية في اقسام الكيمياء
٧٠	.....	السلامة المهنية في اقسام الميكانيك
٧٤	.....	السلامة المهنية في اقسام التجارة
٧٧	.....	السلامة المهنية في اقسام علوم الحياة

٢٢ - م. محمد عبد المجيد نصار - ترجمة - الامان الصناعي - الوقاية من الحوادث الصناعية - مؤسسة الاهرام - دار النشر الشعبية للتأليفات / بدون تاريخ .

٢٣ - د. محمد مختار عبد اللطيف وجماعته - دليل الامان الصناعي للمرأقبين والمشرفين السلسلة العمالية العدد رقم (١٧) تنظيم الامان الصناعي وتخطيطه في المشتات مهد الامان الصناعي والتأميات الاجتماعية المؤسسة الثقافية للعامل / العمالية/ مصر - بدون تاريخ .


٢٤ - د. محمد مختار عبد اللطيف وجماعته - دليل الامان الصناعي للمرأقبين والمشرفين السلسلة العمالية العدد رقم (١٨) المخاطر الهندسية والوقاية منها - مهد الامان الصناعي والتأميات الاجتماعية / المؤسسة الثقافية للعامل / مصر / بدون تاريخ .

٢٥ - د. محمد مختار عبد اللطيف وجماعته - دليل الامان الصناعي للمرأقبين والمشرفين السلسلة العمالية العدد (١٩) المخاطر البيئية والوقاية منها - مهد الامان الصناعي والتأميات الاجتماعية / المؤسسة الثقافية للعامل / مصر / تاريخ .

٢٦ - مديرية البيئة البشرية / مديرية الصحة المهنية - قوانين وانظمة وبيانات العمل العراقية مصنفة حسب الابواب - ملزمة داخلية ١٩٨٠

٢٧ - منظمة العمل العربية / المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية - دمشق - المحاضرات التي القيت في الدورة العربية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية للمشرفين في الصناعات الغذائية / دمشق ١٩٨٤ .

٢٨ - منظمة العمل العربية / المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية - دمشق - الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل في الزراعة وتربيه الحيوان في الوطن العربي



## الدكتور حكمت جميل

### المؤلف في سطور

- \* ولد الدكتور حكمت جميل رؤوف جميل في بغداد عام ١٩٣٥.
- \* حصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة بغداد عام ١٩٦٢ وعمل في وزارة الصحة حتى نهاية عام ١٩٧٣ والتحق بجامعة بغداد / كلية الطب في نهاية عام ١٩٧٨.
- \* عام ١٩٧٤ حصل على دبلوم الاختصاص بالأمراض التنسالية / لندن / انكلترا.
- \* عام ١٩٧٤ حصل على شهادة ممارسة بتنظيم الأسرة / لندن / انكلترا.
- \* عام ١٩٧٥ حصل على دبلوم الاختصاص بالصحة الصناعية / الكلية الملكية لاطباء بريطانيا.
- \* عام ١٩٧٥ حصل على شهادة الماجستير بالطب المهني / جامعة لندن / انكلترا.
- \* عام ١٩٧٨ حصل على شهادة الدكتوراه بالصحة المهنية / جامعة مانجستر / انكلترا.
- \* عام ١٩٨٤ حصل على لقب زميل كلية الطب المهني / الكلية الملكية لاطباء ارلندا (شهادة فخرية).
- \* عام ١٩٨٥ حصل على لقب عضو مشارك لكلية الطب المهني / الكلية الملكية لاطباء بريطانيا (شهادة فخرية).
- \* صدر له ١٢ كتاب وهناك كتابان قيد الطبع.
- \* نشر ٢٢ بحثاً ميدانياً و ١٨ بحثاً نظرياً و ١٢ مقالة علمية.
- \* قدم ١٢ بحثاً للمؤتمرات داخل القطر و ٧ بحوث للمؤتمرات خارج القطر.
- \* ألقى بحث او دراسة في ١٣ ندوة علمية و ٦ حلقات دراسية.
- \* ألقى محاضرات في اكثر من ٥٥ دورة منها اربعة دورات خارج القطر.
- \* معد برنامج «سلامتك في العمل» يومي في اذاعة بغداد منذ عام ١٩٨٣ ولحد الان.
- \* يشغل حالياً رئيس تحرير مجلة نداء السلامة (منذ عام ١٩٨١)، ونائب رئيس تحرير مجلة البيئة والتربية (منذ عام ١٩٨١) وسكرتير مجلة عمادة كلية الطب - جامعة بغداد (منذ عام ١٩٨٤).
- \* له نشاطات متعددة في الجمعيات العلمية ومختلف الوزارات.

رقم الایداع ١٥٧٨ في المكتبة الوطنية - بغداد لسنة ١٩٨٥